

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN**

**CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL**



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE JAÉN**

**BIM, PARA DETECTAR LAS INTERFERENCIAS EN LA  
ETAPA DE DISEÑO EN UNA EDIFICACIÓN, DISTRITO Y  
PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO  
CIVIL**

**Autor : Bach. Yasmin Lisset Herrera Fuentes**

**Asesor : Ing. Romer Johnson Samamé Sánchez**

**JAÉN - PERÚ, FEBRERO, 2020**



## ACTA DE SUSTENTACIÓN

En la ciudad de Jaén, el día 21 de Febrero del año 2020; siendo las 12:30 horas, se reunieron los **Miembros del Jurado Evaluador**:

**Presidente** Mg. ZADITH NANCY GARRIDO CAMPAÑA  
**Secretario** Mg. BILLY ALEXIS CAYATOPA CALDERÓN  
**Vocal** Mg. CHRISTIAAN ZAYED APAZA PANCA

Para evaluar la Sustentación del **INFORME FINAL DE TESIS**; titulado: "**BIM, PARA DETECTAR LAS INTERFERENCIAS EN LA ETAPA DE DISEÑO EN UNA EDIFICACIÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA**", presentado por la **Bachiller YASMIN LISSET HERRERA FUENTES** de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Jaén.

Después de la sustentación y defensa, los **Miembros del Jurado Evaluador acuerdan**:

Aprobar      ( ) Desaprobar       Unanimidad      ( ) Mayoría

Con la siguiente mención:

Excelente	18, 19, 20	( )
Muy bueno	16, 17	( )
Bueno	14, 15	<u>(14)</u>
Regular	13	( )
Desaprobado	12 o menos	( )

Siendo las 13:20 horas del mismo día, los **Miembros del Jurado Evaluador** concluyen el acto de sustentación confirmando su participación con la suscripción de la presente.

Mg. BILLY ALEXIS CAYATOPA CALDERÓN  
Secretario Jurado Evaluador

Mg. ZADITH NANCY GARRIDO CAMPAÑA  
Presidente Jurado Evaluador

Mg. CHRISTIAAN ZAYED APAZA PANCA  
Vocal Jurado Evaluador

## ÍNDICE

RESUMEN .....	I
ABSTRACT .....	II
I. INTRODUCCIÓN .....	3
1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA .....	3
1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .....	4
1.3. JUSTIFICACIÓN .....	4
1.4. HIPÓTESIS .....	4
1.5. ANTECEDENTES .....	4
1.5.1. A nivel internacional .....	4
1.5.2. A nivel nacional .....	6
1.6. BASE TEÓRICA .....	7
1.6.1. ¿Qué es BIM? .....	7
1.6.2. Objetivos BIM .....	8
1.6.3. ¿Qué es LOD en BIM? .....	9
1.6.4. BIM en la Etapa de Diseño .....	11
1.6.5. Software de Modelado (Autodesk Revit 2018) .....	11
1.6.6. ¿Qué es la detección de Interferencias? .....	11
1.6.7. Software de Interferencia (Autodesk Navisworks Manage 2018) .....	12
II. OBJETIVOS .....	13
2.1. OBJETIVO GENERAL .....	13
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	13
III. MATERIALES Y MÉTODOS .....	14
3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA .....	14
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN .....	15
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA .....	15
3.3.1. Población .....	15

3.3.2.	Muestra .....	15
3.4.	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN .....	15
3.5.	VARIABLES .....	16
3.5.1.	Variables dependientes .....	16
3.5.2.	Variables independientes .....	16
3.6.	MÉTODO.....	16
3.7.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .....	16
3.7.1.	Técnicas .....	16
3.7.2.	Instrumentos.....	16
3.8.	PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN .....	16
3.8.1.	Descripción de la edificación.....	16
3.9.	ESTRUCTURAS .....	17
3.10.	ARQUITECTURA.....	17
3.11.	INSTALACIONES SANITARIAS.....	17
3.12.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS .....	18
IV.	RESULTADOS .....	19
4.1.	DISEÑO POR ESPECIALIDADES .....	19
4.1.1.	Elaboración del modelo BIM estructuras (3D).....	19
4.1.2.	Elaboración del modelo BIM arquitectura (3D).....	22
4.1.3.	Elaboración del modelo BIM IISS (3D) .....	25
4.1.4.	Elaboración del modelo BIM IIEE (3D).....	26
4.2.	RESULTADOS DE INTERFERENCIAS .....	27
4.2.1.	Detección de interferencias con navisworks manage 2018 .....	27
V.	DISCUSIÓN .....	44
VI.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	46
6.1.	Conclusiones .....	46
6.2.	Recomendaciones.....	47

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	48
AGRADECIMIENTO .....	50
DEDICATORIA.....	51
ANEXOS .....	52

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Número de interferencias identificados con BIM. ....	29
---	----

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación del proyecto a modelar. ....	14
Figura 2: Visualización del modelado de las cimentaciones. ....	20
Figura 3: Visualización 3D del modelado de las cimentaciones. ....	20
Figura 4: Visualización 3D del modelado de columnas. ....	21
Figura 5: Visualización del modelado de losas. ....	21
Figura 6: Visualización del modelado de los muros. ....	22
Figura 7: Visualización del modelado de pisos. ....	23
Figura 8: Visualización del modelado de puertas y ventanas. ....	23
Figura 9: Visualización del modelado de escaleras. ....	24
Figura 10: Colocación de mobiliario. ....	24
Figura 11: Modelado de la línea de distribución de Agua Fría. ....	25
Figura 12: Vista de la red de Desagüe. ....	26
Figura 13: Modelado completo de Instalaciones Eléctricas. ....	27
Figura 14: Exportación del proyecto a la plataforma Navisworks Manage 2018. ....	28
Figura 15: Importación del proyecto a la plataforma Navisworks Manage 2018. ....	28
Figura 16: Comando Clash Detective en la plataforma Navisworks. ....	29
Figura 17: Grafico de Barras de Interferencias con BIM. ....	30
Figura 18: Interferencia de EST y IISS. identificadas en Navisworks. ....	31
Figura 19: Interferencia de EST y IISS. identificadas en Navisworks. ....	31
Figura 20: Interferencia de EST y IISS. identificadas en Navisworks. ....	32
Figura 21: Interferencia de EST y IISS. identificadas en Navisworks. ....	32
Figura 22: Interferencia de EST y IISS. identificadas en Navisworks. ....	33
Figura 23: Interferencia de EST y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	33
Figura 24: Interferencia de EST y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	34
Figura 25: Interferencia de EST y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	34
Figura 26: Interferencia de EST y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	35
Figura 27: Interferencia de EST y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	35
Figura 28: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	36
Figura 29: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	36
Figura 30: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	37
Figura 31: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	37

Figura 32: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	38
Figura 33: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	38
Figura 34: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	39
Figura 35: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	39
Figura 36: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	40
Figura 37: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks. ....	40
Figura 38: Interferencia de ARQ y EST. identificadas en Navisworks.....	41
Figura 39: Interferencia de ARQ y EST. identificadas en Navisworks.....	41
Figura 40: Interferencia de ARQ y EST. identificadas en Navisworks.....	42
Figura 41: Interferencia de ARQ y EST. identificadas en Navisworks.....	42
Figura 42: Interferencia de ARQ y EST. identificadas en Navisworks.....	43

## ANEXOS

Anexo 1. Interferencia de EST y IISS identificadas en Navisworks. ....	52
Anexo 2. Interferencia de EST y IIEE identificadas en Navisworks. ....	128
Anexo 3. Interferencia de IISS y IIEE identificadas en Navisworks. ....	209
Anexo 4. Interferencia de ARQ y EST identificadas en Navisworks. ....	214

## **RESUMEN**

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar de qué manera BIM (Building Information Modeling) detectará las interferencias en la etapa de diseño en una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca. Para ello se realizó el modelado 3D de una edificación familiar de 03 pisos utilizando software aplicativo BIM (Building Information Modeling), Autodesk Revit 2018 a partir de los planos virtuales en AutoCAD de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias y eléctricas tanto en planta, corte (elevación) y detalle, y para la identificación de interferencias utilizamos el software de Autodesk Navisworks Manage 2018; Finalmente se obtuvieron resultados que destacan el beneficio de implementar el BIM (Building Information Modeling) en la etapa de diseño en donde se obtuvo la detección de mil setecientos seis (1706) interferencias detectadas anticipadamente. En conclusión, podemos decir que BIM (Building Information Modeling) detecta las interferencias en la etapa de diseño, fomenta una buena práctica constructiva y permite que el proyecto sea exitoso por permitir un mejor control e identificación de errores anticipados, usando un modelo virtual que permita el planteamiento de soluciones anticipadas.

**PALABRAS CLAVES:** BIM, Diseño, Interferencias.

## **ABSTRACT**

The main objective of this research was to determine how BIM (Building Information Modeling) will detect interference at the design stage in a building, district and province of Jaén, Cajamarca region. For this, 3D modeling of a family building of 03 floors was carried out using BIM (Building Information Modeling), Autodesk Revit 2018 application software from the virtual plans in AutoCAD of architecture, structures and sanitary and electrical installations both in plant, section ( elevation) and detail, and for the identification of interference we use the Autodesk Navisworks Manage 2018 software; Finally, results were obtained that highlight the benefit of implementing the BIM (Building Information Modeling) in the design stage where the detection of one thousand seven hundred six (1706) interference detected in advance was obtained. In conclusion, we can say that BIM (Building Information Modeling) detects interference at the design stage, encourages good constructive practice and allows the project to be successful by allowing better control and identification of anticipated errors, using a virtual model that allows the approach of anticipated solutions.

**KEY WORDS:** BIM, Design, Interferences.

# I. INTRODUCCIÓN

## 1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En la actualidad uno de los principales problemas es la mala integración de las disciplinas del proyecto como lo son la arquitectónica, la estructural y la de instalaciones. La mala integración de estas disciplinas puede generar retrasos y sobre costos en la ejecución de la obra lo cual conlleva a pérdida de dinero para el cliente. Al no tener un sistema que integre estas disciplinas conjuntamente al momento de que surjan cambios en el proyecto la integración de estas disciplinas se vuelve más complicada y tardía, lo que lleva a tener problemas y atraso de la obra.

Generando problemas en la construcción como la interferencia entre disciplinas, un claro ejemplo de esto es la interferencia entre el área de estructuras con el área de instalaciones, un ducto de ventilación puede pasar sobre una viga de concreto la cual no puede disminuir su área efectiva, lamentablemente este tipo de problemas se presentan ya que se está construyendo el proyecto y al no tener en cuenta este problema genera atraso y costo adicional. Lo cual conlleva a pérdida de ingresos para el cliente por el retraso y la empresa que construye pierde credibilidad en su calidad y control de su trabajo.

La presente investigación “BIM (Building Information Modeling), para detectar las interferencias en la etapa de diseño en una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca” nace a partir de la problemática que se suscita en las edificaciones de diferentes localidades del Perú que muchas veces el diseño del proyecto pasa a la etapa de construcción con un diseño no óptimo y con interferencias entre especialidades, obligando a la constructora a asumir el liderazgo en revisar y rectificar el diseño, y lo que es más crítico es que esta revisión se da muchas veces en plena construcción del proyecto, lo cual podría incidir negativamente en los plazos y costos si estos errores no son detectados a tiempo utilizando las herramientas adecuadas.

Ante el panorama descrito en esta investigación veremos como el uso de la metodología BIM, puede ser bien aprovechado para alertar tempranamente la ocurrencia de interferencias antes de que éstas se presenten en campo en la etapa de construcción.

## **1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

¿De qué manera BIM detectará las interferencias en la etapa de diseño en una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca?

## **1.3. JUSTIFICACIÓN**

El desarrollo de la presente tesis se justifica porque tiene como fin hacer uso de una nueva metodología que tienda a solucionar los problemas más frecuentes de detectar y corregir tempranamente las interferencias en una edificación en la etapa de diseño, este aporte tiene como campos de aplicación a las diversas empresas inmobiliarias, constructoras, gerencias de proyectos, dueños, proyectistas, y toda la industria de la construcción en general.

El uso e implementación de esta nueva metodología en proyectos de la ciudad de Jaén permitirá un mejor desempeño en la ejecución, lo que trae consigo un impacto positivo en el campo económico y tecnológico, por cuanto se lograría ser más productivos, ahorrar tiempo y dinero; así también representaría un impacto social al mejorar y superar los problemas más frecuentes se obtendrán un mejor producto final logrando la satisfacción de los propietarios, clientes, etc.

## **1.4. HIPÓTESIS**

BIM detectará las interferencias en la etapa de diseño en una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca.

## **1.5. ANTECEDENTES**

### **1.5.1. A nivel internacional**

Según (Hygor , Canedo, Campos , & Martins , 2018), en su investigación su objetivo es demostrar, mediante la realización de un estudio de caso, el uso de la plataforma BIM para realizar el modelado y el análisis de interferencia de los proyectos arquitectónicos, estructurales y sanitarios de agua de un edificio residencial multifamiliar. Para esto se realizó un modelado tridimensional a partir de proyectos, en 2D y tablero digital, que fueron puestos

a disposición por los ingenieros responsables del proyecto después de su construcción. Fueron modelados en Revit primero el proyecto arquitectónico, seguido por el hidrosanitario y finalmente el estructural. Los modelos tridimensionales fueron luego desafiados en Navisworks. Como resultado, fue posible, mediante la creación del modelo digital, cuantificar las interposiciones existentes en la interfaz estructural / hidrosanitaria. Por lo tanto, después de la ejecución del análisis, fue posible verificar qué interferencias podrían haberse resuelto ya en la tabla del proyecto, evitando así cualquier problema en la ejecución. En la práctica se verificó la interoperabilidad del software proporcionada por la plataforma BIM y la extracción de información de la base de datos generada por el modelado. Concluyendo, por lo tanto, el posible beneficio de su aplicación tanto en la fase del proyecto como en el momento de la ejecución.

Ramirez Rodriguez (2018), afirma que su objetivo es evaluar el impacto de la implementación de las tecnologías BIM sobre la rentabilidad de un proyecto inmobiliario. Se realizará una extensa revisión bibliográfica de documentos relacionados con el desarrollo de proyectos, entrevistas con diferentes especialistas en el área para determinar las habilidades y beneficios que obtienen con la implementación de los sistemas de Tecnologías de Modelos de Información (BIM) para el desarrollo de los proyectos ejecutivos y se aplicara el uso de las Tecnologías de Modelos de Información (BIM) en el desarrollo de un proyecto inmobiliario para determinar cuáles son las ventajas que estas tecnología tienen contra los métodos tradicional y así poder demostrar la necesidad de la implementación de esta herramienta de gestión para poder realizar mejores proyectos que cumplan con los costos y los tiempos establecidos. Podemos concluir que en la actualidad muchos proyectos inmobiliarios deben de implementar esta nueva metodología para poder ser más eficientes en sus proyectos ya que en la actualidad muchos proyectos presentan problemas como interferencias entre disciplinas, las cuales tendrán un impacto en el sobre costo del proyecto, generando retrasos que pueden conllevar a penalizaciones por no terminar en el tiempo pacto y todo esto por no tener una buena gestión inicial del proyecto.

Chacón & Cuervo (2017), en esta investigación tuvo como objetivo implementar la metodología BIM para elaboración de proyectos mediante el software Revit. Esta tecnología es la más reciente en el campo de la construcción, y simboliza un factor determinante en la historia de los proyectos civiles ya que implica una transición del modelo en CAD (Computer Aided Design) al modelo 3D parametrizado y colaborativo (BIM) del cual se

puede extraer información necesaria a lo largo de toda la vida del proyecto. La metodología de investigación es de tipo descriptiva ya que es producto de la búsqueda, observación y análisis de otras fuentes documentales registradas previamente por otros investigadores con el fin de explicar las características de la tecnología en estudio; en consecuencia, las bases teóricas de esta investigación se encuentran en las diferentes etapas de la historia del dibujo técnico, su avance y las definiciones BIM a nivel mundial. Se obtuvo como resultado los principales softwares que aplican esta metodología, los niveles y las aplicaciones más importantes de esta nueva tecnología. Apoyados en el programa Revit, se desarrolló el modelo de un proyecto civil para evaluar la practicidad y las ventajas del BIM sobre la metodología tradicional CAD. Finalmente, se elaboró una guía multimedia, donde se describen los conocimientos básicos que debe tener un usuario del software antes mencionado para modelar un proyecto

### **1.5.2. A nivel nacional**

Según YBAÑEZ (2018), afirma que su investigación tuvo como objetivo optimizar la etapa de diseño de una edificación ubicada en el distrito de Villa El Salvador, departamento y provincia de Lima en el año 2018, en la que se implementó la metodología BIM (Building Information Modeling) para dar solución a los problemas comunes que afronta todo proyecto, mediante la identificación de interferencias, reducción de costos y ahorro de tiempo, para ello, la metodología que empleo es realizar el modelado tridimensional haciendo uso de los softwares que permiten el intercambio de información para cada una de las especialidades, toda esta recopilación fue organizada en fichas de recolección de datos, además se realizó una comparativa entre el sistema convencional para determinar que método es más efectivo en la identificación de interferencias, posteriormente se hizo la cuantificación de estos problemas para establecer el ahorro en costo y el tiempo que resulto de emplear BIM en el proyecto. Finalmente se obtuvieron resultados que destacan el beneficio de implementar el BIM en la etapa de diseño en donde se obtuvo un 263% de mejora en la identificación de incompatibilidades, un ahorro de S/ 10,175.06 por la anticipada identificación de incongruencias, asimismo representa 121 horas que suman aproximadamente 2 semanas de retrasos según cronograma, todo esto como resultado de implementar BIM en el proyecto.

Gala (2018), en esta investigación tuvo como objetivo aplicar la Tecnología BIM (Building Information Modeling) en las especialidades de estructura, arquitectura,

instalaciones sanitarias y eléctricas del proyecto de mejoramiento de los servicios complementarios en apoyo a la actividad academia de la facultad de ciencias de la UNI, para detectar sus interferencias e incompatibilidades y detallar los beneficios de esta tecnología. La práctica de esta tecnología requerirá softwares en nuestro caso para nuestro modelamiento BIM se usará el Autodesk Revit 2015, Autodesk Navisworks Manage 2016; para el cronograma y control de calidad del proyecto está anteriormente mencionados se vincularán al MS Project 2013 y Microsoft Excel 2013. Esta investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de Ingeniería en la facultad de ciencias (FIC). Se solicitó al Centro de Infraestructuras Universitarias la información de este proyecto recolectando así todos los planos necesarios para realizar la modelación en el software Revit 2015 y posteriormente realizar el cronograma y control del proyecto.

Según CCORA (2017), su investigación tiene por objetivo reducir costos de interferencias constructivas del Centro Comercial Peruano aplicando la metodología BIM; con el fin de asegurar el cumplimiento del presupuesto real de obra porque todo elemento dentro del proceso constructivo se convierte en costo, como por ejemplo el alcance, tiempo y calidad. La metodología es de nivel aplicada de enfoque mixto (cualitativa y cuantitativa) y de diseño no experimental de tipo exploratorio que se recoge datos de las interferencias en un momento único, los datos fueron procesados a través de los cuadros de gestión de interferencias con el software SPSS La integración de la metodología BIM y la gestión de riesgos en esta investigación demuestra que se reduce el costo de 100% a 2.85 % del costo de interferencias del proyecto, esto optimiza procesos en la construcción, fomenta una buena práctica constructiva y se tiene un proyecto exitoso porque al controlarse e identificarse los errores en un modelo virtual, se tiene holgura para poder hacer la gestión de soluciones sin afectar en la etapa de ejecución de obra.

## **1.6. BASE TEÓRICA**

### **1.6.1. ¿Qué es BIM?**

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es reunir toda la información del proyecto en un modelo de información digital en el cual cada disciplina toma parte. BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D). El uso de BIM va más allá de las fases de diseño,

abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de operación. (Herrera, 2018, párr. 2).

### **1.6.2. Objetivos BIM**

Según (Barco Moreno, 2018, pág. 24), uno de los pasos más importantes en el proceso de planificación consiste en definir claramente el valor potencial del BIM en el proyecto mediante la definición de los objetivos generales. Estos objetivos podrían basarse en los resultados del proyecto e incluyen puntos tales como la reducción de la duración, la mejora de la productividad en la obra reduciendo los costos (precios contradictorios), o la obtención de datos importantes para la puesta en marcha del edificio. Entre los objetivos que se pueden planear estarían los siguientes:

- Crear un modelo único de base de datos paramétricos del proyecto, que contenga toda la información necesaria para poder emitir la documentación (planos, cuadros de superficies y volúmenes, presupuestos y mediciones) que sea necesaria para el constructor, la propiedad, las administraciones competentes, y para los futuros fabricantes y sub-contratistas.
- Realizar análisis de inversión en modelos virtuales para conocer su rentabilidad.
- Utilizar sistemas de reducción de tiempos en el desarrollo de proyectos: plugins, programación con Dynamo, etc.
- La posibilidad de ofertar nuevos productos, servicios desarrollados o variaciones de diseños, productos o servicios.
- Reducir el número de incidencias por proyecto a nivel de obra y a nivel de gestiones con la administración.
- Aumentar el número de detalle por proyecto, o que los detalles sean más elaborados (despieces, ensamblados en 3D).
- Integrar los modelos con realidad virtual, aumentada, o ambas.
- Verificar el cumplimiento de los programas de necesidad de superficie y usos del proyecto de manera visual y sencilla (con volúmenes y colores).
- Detectar las posibles interferencias espaciales entre los distintos modelos considerando subsistemas e instalaciones.
- Detectar los posibles errores en la medición de forma previa a la adjudicación de los trabajos de construcción.

- Disponer de una planificación integrada, un control de tiempos con el modelo único de datos, que tenga en cuenta fórmulas de control y análisis de la eficacia. Tener un cronograma de ejecución actualizable con plazos de ejecución reales.
- Mejorar los procesos de comunicación simplificando el flujo de información de forma ordenada y actualizada.
- Reducir el tamaño y número de los archivos de los modelos del proyecto.
- Integrar de bases de datos para reutilizar la información generada. Esto permitiría, por ejemplo, poder analizar las mediciones de varios proyectos BIM de manera conjunta.
- Optimizar las revisiones del proyecto incrementando la automatización mediante el uso de reglas de comprobación.
- Controlar la obra ordenando los trabajos, equipos y áreas de trabajo.
- Simular procesos constructivos.
- Controlar los acopios para facilitar una mejor planificación de las políticas y normas de riesgos laborales.
- Integrar los modelos BIM con sistemas de planificación de recursos empresariales ERP (Enterprise Resource Planning), como por ejemplo Navisworks con Microsoft Navision o SAP.

### **1.6.3. ¿Qué es LOD en BIM?**

Level Of Development (LOD) o Nivel de Desarrollo es un término generado por el American Institute of Architects (AIA) durante el BIM forum 2011. Básicamente LOD se utiliza para indicar hasta qué punto se desarrollará o se ha desarrollado un elemento del modelo incluyendo la geometría y la información. Por sus siglas tiende a confundirse con Level of Detail o nivel de detalle. El nivel de detalle se refiere en esencia a la cantidad de detalle con el que se desarrolla un modelo, sin embargo, LOD es una medida de la cantidad de información y la calidad de esta. En pocas palabras el nivel de detalle puede considerarse como la representación gráfica de un modelo y nivel de desarrollo como la cantidad y calidad de información que contiene el mismo. A continuación, muestro los diferentes niveles, definidos por la AIA. (Herrera, 2018, párr. 1)

#### **a. LOD 100**

“Los elementos no tienen ningún tipo de representación gráfica específica, puede ser una geometría sin ningún tipo de definición de tamaño ni medidas. Toda la información que

generemos en este nivel debe ser considerada únicamente como aproximados” (Herrera, 2018, párr. 2).

#### **b. LOD 200**

“En este nivel los elementos son modelos genéricos, se pueden reconocer las formas y clasificar los elementos en categorías, representan volúmenes y ocupan un espacio definido, contienen valores aproximados de medidas y volumen” (Herrera, 2018, párr. 3).

#### **c. LOD 300**

Las cantidades, el tamaño, la ubicación, la forma y la orientación del elemento se puede extraer directamente del modelo sin necesidad de referirse a métodos de cálculos manuales o de elementos que estén fuera del modelo, sin embargo, el elemento puede contener información en 2D. (Herrera, 2018, párr. 4)

#### **d. LOD 350**

“Se extraen las partes del elemento necesarias para la coordinación del mismo con respecto a otros elementos cercanos estos elementos pueden ser: soportes, conexiones, instalaciones y otros. Las cantidades, tamaños e información de costos están incluidas en el mismo” (Herrera, 2018, párr. 5).

#### **e. LOD 400**

En este punto el elemento contiene información suficiente para llevar a campo o para su fabricación, se representa gráficamente como un elemento específico de algún sistema o especialidad y nos permite evaluar las posibles interferencias que puedan ocurrir con respecto a otros elementos cercanos. (Herrera, 2018, párr. 6)

#### **f. LOD 500**

Específicamente en este nivel nos referimos a que el elemento está representado gráficamente de la misma forma que su contraparte real. los elementos a los que nos referimos están listos para ser verificados en campo y no indican o representan en mayor detalle al objeto. En este caso, los elementos están colocados en campo y utilizamos el modelo únicamente para coordinar y administrar la fabricación del mismo. (Herrera, 2018, párr. 7)

#### **1.6.4. BIM en la Etapa de Diseño**

BIM proporciona un conjunto de herramientas sofisticadas que ayuda a generar valor (conservando el valor de las etapas anteriores) y también ayuda a valorar aún más el desarrollo. Las herramientas BIM, ayudan a minimizar los desperdicios a lo largo de la etapa de diseño, mediante la mejora de las revisiones del diseño, la detección de choques y la participación temprana de las partes interesadas del proyecto. Los procesos de diseño colaborativo ayudan a minimizar los retrasos y comprimir el tiempo total tomado. (Moreno, 2017, pág. 2)

#### **1.6.5. Software de Modelado (Autodesk Revit 2018)**

“Revit es un software basado en BIM ampliamente utilizado por arquitectos, ingenieros, contratistas, diseñadores para crear un modelo unificado que consiste en información de la vida real” (Somani, 2019, párr. 6).

#### **1.6.6. ¿Qué es la detección de Interferencias?**

La detección de interferencias o “clash detection” se basa en la comparación de dos o más modelos entre sí para detectar conflictos de colisiones físicas, choques de elementos, interferencias en el uso o accesibilidad a objetos, a nivel estático o dinámico (elementos que se mueven). La teoría de los “clash detection” siempre nos muestra imágenes de elementos aislados atravesados de manera central, pero la realidad es que al confrontar modelos el número de interferencias puede ser de cientos o incluso miles, y de múltiples naturalezas. (Barco Moreno, 2018, pág. 380).

Según (Barco Moreno, 2018, pág. 382), hay diferentes tipos de interferencias que dependen del programa que se use, del enfoque del técnico que analice y del proceso que se describa en el BEP. Podríamos agruparlas en:

- Auto interferencia:
  - Conflicto de duplicación: la geometría del objeto A es la misma que la del objeto B, y está ubicada a una distancia de entre cero y la tolerancia establecida. Una tolerancia de cero haría que solo se detectaran elementos de geometría duplicados que ocupen la misma posición.
  - Solapes: parte de la geometría del objeto A esta embebida en el objeto B, y está ubicada a una distancia de entre cero y la tolerancia establecida. Es una variación del objeto duplicado y se basa en que son objetos de la misma categoría constructiva.

- Choques: para este tipo de interferencias es necesario establecer una tolerancia, que normalmente los programas las consideran radiales a los objetos. En programas como Solibri se pueden configurar reglas más complejas de colisiones de choque.
  - Estático: la geometría del objeto A interseca la del objeto B a una distancia superior a la tolerancia establecida. Pueden existir análisis más conservadores o menos. En el caso de estos conflictos, la gravedad depende de la intersección entre los dos elementos, que se suele registrar como una distancia negativa. Cuanto mayor es la distancia, más grave es el conflicto.
  - Dinámico: parte de la base anterior, pero añadiendo el movimiento lógico de los objetos, como apertura de puertas, elementos móviles, apertura de máquinas, etc.
- De uso y mantenimiento: son las debidas al uso propio de los elementos como puertas que se abren, a simulaciones de evacuación, de tráfico, de funcionamiento y accesibilidad (distancias mínimas en cuartos de máquinas, distancias mínimas entre conductos). En estos casos el objeto A puede intersecar con el objeto B, pero se encuentra a una distancia inferior a la tolerancia establecida. La gravedad depende de en qué medida invada un elemento la distancia requerida alrededor de otro elemento.
- De normativa: son las debidas a la aplicación de una normativa específica del proyecto en un país concreto.
- De construcción: comparación de modelos para establecer una coherencia constructiva. Por ejemplo, si por estrategia de modelado se establece que los pilares existan en el modelo de arquitectura y en el de estructuras, que en los dos modelos sean iguales.

#### **1.6.7. Software de Interferencia (Autodesk Navisworks Manage 2018)**

Según (Barco Moreno, 2018, pág. 389), el Software de interferencias Autodesk Navisworks Manage es uno de los programas más utilizados en el Mercado AEC (Architecture, Engineering and Construction), ya que Autodesk lo incluye como parte de sus paquetes Collection o Suite, que suelen tener los equipos que utilizan Revit y porque añade numerosas funcionalidades a la gestión de modelos. El sistema de interferencias se llama Clash Detective.

## **II. OBJETIVOS**

### **2.1. OBJETIVO GENERAL**

Determinar de qué manera BIM detectará las interferencias en la etapa de diseño en una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca.

### **2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Identificar las interferencias de estructuras e instalaciones sanitarias en la etapa de diseño de una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca.
- Identificar las interferencias de estructuras e instalaciones eléctricas en la etapa de diseño de una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca.
- Identificar las interferencias de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas en la etapa de diseño de una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca.
- Identificar las interferencias de arquitectura e estructuras en la etapa de diseño de una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca.

### III. MATERIALES Y MÉTODOS

#### 3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El terreno se encuentra ubicado en la Habilitación Urbana Santa María II, Sector Magyanal, Mza. “E”, Lote 29 – Distrito y Provincia de Jaén, Región Cajamarca cuya altitud es aproximadamente de 753 msnm. Está situada a 5°42’15” de latitud Sur y 78°48’29” de longitud oeste.




Figura 1: Ubicación del proyecto a modelar.  
(FUENTE: Propia).

## **3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN**

### **3.2.1. Según su finalidad**

La investigación es básica, dado que, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes.

### **3.2.2. Según su alcance**

La investigación es descriptiva porque describe el procedimiento de las interferencias en la etapa de diseño en una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca mediante el uso de metodología BIM.

### **3.2.3. Según su diseño**

Es una investigación no experimental porque no altera las condiciones en la que se presenta la variable de estudio, se está analizando el modelo y utilizando metodología BIM.

### **3.2.4. Según su enfoque**

Es una investigación cuantitativa porque se utiliza la medición numérica para la evaluación de las interferencias en la etapa de diseño en una edificación usando metodología BIM.

## **3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA**

### **3.3.1. Población**

Se tomó como población a las edificaciones familiares de 03 pisos en el distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca, en la que se busca resolver los problemas comunes usando metodología BIM.

### **3.3.2. Muestra**

La muestra corresponde a un proyecto de una edificación familiar de 03 pisos ubicado en el distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca para realizar el modelado en 3D en todas sus especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas) y detectar las interferencias en la etapa de diseño usando metodología BIM.

## **3.4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Gerencia de Obras y Construcción.

### **3.5. VARIABLES**

#### **3.5.1. Variables dependientes**

Etapa de diseño.

#### **3.5.2. Variables independientes**

Building information modeling (BIM).

### **3.6. MÉTODO**

Es basado en el método científico que permitirá que la presente investigación logre acercarnos a la veracidad de nuestra hipótesis asumida, a través de las distintas técnicas y procesos que permitan recopilar información que procesaremos mediante el razonamiento minucioso.

### **3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

#### **3.7.1. Técnicas**

La técnica que se usara es la observación y el análisis porque se observará la detección de las interferencias en la etapa de diseño usando metodología BIM y también se tomará la información relevante relacionada con el problema de investigación, principalmente se realizó el modelado 3D de la edificación familiar utilizando software aplicativo BIM, Revit 2018 a partir de los planos virtuales en AutoCAD de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias y eléctricas tanto en planta, corte (elevación) y detalle, y para la identificación de interferencias utilizamos el software de Navisworks 2018.

#### **3.7.2. Instrumentos**

- Programa Autodesk Revit 2018 para el modelado 3D de la edificación.
- Programa Autodesk Navisworks 2018 para la detección de interferencias.

### **3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **3.8.1. Descripción de la edificación**

El proyecto familiar consiste en 3 pisos y azotea, suma en total 310.90 m<sup>2</sup> de área techada dividido en:

Lote 29, el área es 120.00 m<sup>2</sup> y perímetro de 52.00 ml.

- Por el Sur, con la calle Santa María, con 6.00 ml.
- Por el Oeste, con el pasaje 01 y propiedad de terceros, con 20.00 ml.

- Por el Este, con propiedad de terceros, con 20.00 ml.
- Por el Norte, con propiedad de terceros, con 6.00 ml.

### **3.9. ESTRUCTURAS**

La estructuración de la edificación es de tipo aporticada conformada por columnas y vigas conectadas a través de nudos formando pórticos; así como también reforzada con losas aligeradas y losas de concreto macizas de 15 cm de espesor. La cimentación planteada consiste en zapatas, cimientos y sobrecimientos.

### **3.10. ARQUITECTURA**

La arquitectura para la presente edificación se plantea de la siguiente distribución:

- **Primer nivel:**

Consta con una sala – comedor, cocina, un medio baño, lavandería, tres dormitorios con baño individual, un corral y una escalera en la entrada principal que va al segundo nivel.

- **Segundo nivel:**

Consta con 2 divisiones:

División 1: Consta de una sala – comedor, un SS. HH, dos dormitorios con baño compartido y un traga luz.

División 2: Consta de una cocina – comedor, sala y dos dormitorios con baño compartido.

- **Tercer nivel:**

Consta con 2 divisiones:

División 1: Consta de una sala – comedor, dormitorio 01 con baño individual, dormitorios 02 Y 03 con baño compartido y un traga luz.

División 2: Consta de una cocina – comedor, sala y dos dormitorios con baño compartido.

- **Azotea:**

Consta de una lavandería.

### **3.11. INSTALACIONES SANITARIAS**

Las instalaciones sanitarias consisten en la distribución de agua fría y recolección de desagüe.

- **Agua fría:**

El sistema de agua fría cuenta con una cisterna de 10 m<sup>3</sup> de capacidad. El diseño de la distribución de la red de agua fría es conducido por tuberías de PVC clase 10 roscado con Ø 3/4", 1 1/4", 1" y 1/2". La red inicia en la instalación de la tubería con el aparato sanitario, incluyendo los accesorios (tees, llaves, codos, etc.), hasta su encuentro con la montante. La distribución del agua fría contempla diámetros de 3/4", 1" para los ramales principales y 1/2" para la distribución de cada HH. SS, mientras que para las montantes el diseño manda un diámetro de 1" y 3/4".

○ **Desagüe:**

El diseño de la recolección de desagüe es conducido por tuberías de PVC - SAP con uniones de rosca. Para que las aguas servidas puedan discurrir por las tuberías y accesorios es necesario darles cierta inclinación hacia el colector general. Las pendientes están dadas en porcentajes y se deben optar las siguientes:

Para tuberías de 2" de diámetro 1.0%

Para tuberías de 4" de diámetro 1.5%

### **3.12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

Las instalaciones eléctricas consisten en la distribución de las instalaciones interiores y exteriores para el abastecimiento de iluminación y potencia para la edificación.

La energía eléctrica será suministrada a una Subestación Transformadora, el mismo que consta de un Tablero de Llegada de M.

Un Tablero General de 12 polos – 220 V 60 Hz 1" tablero empotrado – llaves tipo riel din, ubicado en el 1er. Piso de la vivienda, la alimentación a la Subestación se efectuará con Cable LSOH 2-1x6mm<sup>2</sup> + 1x2.5mm<sup>2</sup>(T) – 15mm Ø Tub PVC-P.

## **IV. RESULTADOS**

### **4.1. DISEÑO POR ESPECIALIDADES**

#### **4.1.1. Elaboración del modelo BIM estructuras (3D)**

El modelado tridimensional de la especialidad de estructuras se realizó a partir de las plantillas que Autodesk Revit Structure 2018.

Primeramente, antes de iniciar el modelado de estructuras, los planos de archivo DWG Cad ya estando definido correctamente para poder iniciar el modelo 3D con Autodesk Revit 2018. Se modela la cimentación conformada por zapatas, cimientos corridos y sobrecimientos. La estructura misma, conformada por columnas, escaleras, vigas y losas macizas y aligeradas. Para el modelo de estructuras, no se tendrá en cuenta la albañilería, ya que no desempeñan ninguna función estructural, sino más bien arquitectónica.

El modelo de estructuras se realiza en un LOD 300, ya que el modelo representa un sistema estructural, con elementos que contienen información y geometría precisa.

##### **a. Modelado de cimentaciones:**

El procedimiento de modelado se inicia colocando los ejes en el cual en Revit se encuentra como rejilla, una vez colocado se inicia con el modelado de cimentación en el cual modelamos las zapatas, cimientos corridos, sobrecimientos y también se considera la colocación de columnas teniendo en cuenta el tipo y material de estructuras de cada elemento estructural.




Figura 2: Visualización del modelado de las cimentaciones.  
(FUENTE: Propia).





Figura 3: Visualización 3D del modelado de las cimentaciones.  
(FUENTE: Propia).

#### **b. Modelado de columnas y vigas:**

El modelado de columnas se inicia junto con la cimentación, definido desde el nivel EST\_1ER nivel con un desfase de base -0.50m y va hasta el nivel superior EST\_ TECHO-1.

El modelado de vigas se inicia teniendo listo todas las columnas del primer nivel para empezar a ubicarlas según el proyecto y dejando los encuentros para los nudos, teniendo en


cuenta el tipo y material, una vez ya establecidos las columnas y vigas en el modelo 3D ubicamos los nudos.



*Figura 4: Visualización 3D del modelado de columnas.  
(FUENTE: Propia).*

### **c. Modelado de losas**

Para el modelado de la losa, principalmente todas las vigas del techo aligerado tanto principales como secundarias una vez ya culminadas, corregidas para iniciar la colocación de las viguetas (según la dirección de la luz), ladrillos y vaciado de losa.



*Figura 5: Visualización del modelado de losas.  
(FUENTE: Propia).*

#### 4.1.2. Elaboración del modelo BIM arquitectura (3D)


El proceso de modelado en la especialidad de Arquitectura se realizó a partir de la vinculación del archivo del modelado de estructuras hacia la plantilla arquitectónica donde será proyectada la distribución.

Se modela los elementos arquitectónicos, como son muros, pisos, puertas, ventanas; y para dar mayor realce al modelo, se insertará al modelo los elementos que conforman el mobiliario, como son muebles de sala, camas, mesas de noche, mesas de comedor, etc.

##### a. Modelado de muros

Teniendo la estructura vinculada se procederá a modelar los muros de toda la distribución con la familia Muro básico: A\_Arquitectura\_Muro\_Tarrajeo.

Los muros en 3D se modelan con el comando (WA), y se colocaran de acuerdo a lo establecido en el proyecto.



*Figura 6: Visualización del modelado de los muros.  
(FUENTE: Propia)*

##### b. Modelado de pisos

Con ayuda del comando (SB) podremos establecer el ancho del piso y el nivel donde será colocado, así como distintas características que son editables según los requerimientos. Se modela teniendo en cuenta el tipo, material y el área.



*Figura 7: Visualización del modelado de pisos.  
(FUENTE: Propia).*

### **c. Modelado de puertas y ventanas**


Se modelo con la familia de puertas y ventanas, con el comando (DR) para puerta y el comando (WN) para ventanas teniendo en cuenta sus dimensiones.



*Figura 8: Visualización del modelado de puertas y ventanas.  
(FUENTE: Propia).*

#### d. Modelado de escaleras

Se modelo con la familia escalera considerando su paso, contrapaso, dimensiones y el área donde será proyectada.



*Figura 9: Visualización del modelado de escaleras.  
(FUENTE: Propia).*

Culminando el modelado de los elementos arquitectónicos se procederá a la colocación de todo el mobiliario.



*Figura 10: Colocación de mobiliario.  
(FUENTE: Propia).*

#### 4.1.3. Elaboración del modelo BIM IISS (3D)

El proceso de modelado en la especialidad de Instalaciones Sanitarias se realizó a partir de las extensiones que Autodesk Revit MEP 2018 tiene disponible en su plataforma virtual.

Se modela la red de agua fría y desagüe. En el modelamiento se toma en cuenta la distribución planteada en el diseño existente según planos, respetando los diámetros indicados, así como el uso de accesorios y válvulas de acuerdo a planos.

El modelo de las instalaciones sanitarias se realiza en un LOD 300, ya que el modelo representa un sistema, con elementos que contienen información y geometría precisa.

##### a. Modelado del sistema de agua fría

Para el diseño de las instalaciones de agua fría se realizó a partir de las familias de Autodesk Revit MEP, ya que posee una gran cantidad de familias predeterminadas que pueden ser modificadas de acuerdo a los diámetros estipulados, en caso de los accesorios de tuberías también ofrece la posibilidad de ser importadas desde otros proyectos.

El modelado del proyecto comenzó con la colocación del medidor de agua teniendo en cuenta sus dimensiones y su nivel, procedemos a llevar las tuberías en el modelo en todos los pisos considerando sus accesorios y montantes como especifica el proyecto.

La cisterna de capacidad  $10\text{ m}^3$  se modelo en el archivo de estructuras debido a su material.

Se colocó el tanque elevado en el nivel de la azotea que tiene una capacidad de  $1\text{ m}^3$ .





Figura 11: Modelado de la línea de distribución de Agua Fría.  
(FUENTE: Propia).

### **b. Modelado del sistema de desagüe**

El trazo que se sigue en Revit para modelar la red de Desagüe, debe conservar las pendientes que garanticen el flujo continuo de la expulsión de residuos, este software permite que cada tubería sea colocada a una pendiente distinta, que es fácilmente modificable, al igual que la red de agua, posee una amplia lista de familias con diferentes características y de distintos materiales.


Se empezó colocando la caja de registro de acuerdo a sus dimensiones y nivel, luego llevamos la red de tuberías de desagüe a cada SS. HH considerando su diámetro y pendiente.



*Figura 12: Vista de la red de Desagüe.  
(FUENTE: Propia).*

#### **4.1.4. Elaboración del modelo BIM IIEE (3D)**

El proceso de modelado en la especialidad de Instalaciones Eléctricas se realizó a partir de las extensiones que Autodesk Revit MEP 2018 tiene disponible en su plataforma virtual. Se modela los elementos que componen todo el sistema eléctrico, colocando el medidor de energía, tablero general y tablero de distribución, centro de luz, tomacorrientes, cajas de paso y la distribución de tuberías según el proyecto.



*Figura 13: Modelado completo de Instalaciones Eléctricas.  
(FUENTE: Propia).*

## **4.2. RESULTADOS DE INTERFERENCIAS**

### **4.2.1. Detección de interferencias con Navisworks Manage 2018**

En esta investigación se identificó interferencias usando la metodología BIM mediante la herramienta Navisworks Manage 2018.

Para la aplicación de esta herramienta en nuestro caso de estudio, se exportan los modelos BIM-3D de las disciplinas de Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas, de Autodesk Revit al software Navisworks Manage 2018.

Una vez exportados los modelos BIM, se realizó la importación de los archivos de cada especialidad al software Navisworks para proceder con el análisis de interferencias, el cual se realiza mediante una función del software denominada “Clash detective”. Esta función consiste en confrontar los tipos de elementos, o modelos en sí. Por ejemplo, comparar la disciplina de Estructuras (EST) con Instalaciones Sanitarias (IIS), (Figura 18).

Navisworks Manage 2018 es un programa de Autodesk que permite un mayor control sobre el proyecto constructivo y además integra a los elementos con información constructiva, esto favorece el trabajo y la evaluación del modelado; en la presente investigación usaremos esta plataforma para obtener el reporte de interferencias:

El proceso de detección se realiza en primer lugar, exportando los modelos BIM y luego se importa los archivos de cada especialidad del modelado al software Navisworks Manage 2018.




Figura 14: Exportación del proyecto a la plataforma Navisworks Manage 2018.  
(FUENTE: Propia).




Figura 15: Importación del proyecto a la plataforma Navisworks Manage 2018.  
(FUENTE: Propia).

Navisworks permite evaluar interferencias entre especialidades con el comando “Clash Detective”, en dicha opción se nos permitirá modificar algunos parámetros para determinar los campos o especialidades que deseamos evaluar, editar los ítems generados y el formato del reporte que mejor nos convenga.




Figura 16: Comando Clash Detective en la plataforma Navisworks.  
(FUENTE: Propia).

A continuación, se detallan los resultados que se obtuvieron en el análisis de interferencias.


Tabla 1: Número de interferencias identificados con BIM.

<b>INTERFERENCIAS POR ESPECIALIDAD</b>					
<b>ESPECIALIDADES</b>	<b>EST Y IISS</b>	<b>EST Y IIEE</b>	<b>IISS Y IIEE</b>	<b>ARQ Y EST</b>	<b>TOTAL</b>
<b>INTERFERENCIAS</b>	<b>755</b>	<b>805</b>	<b>49</b>	<b>97</b>	<b>1706</b>
<b>%</b>	<b>44%</b>	<b>47%</b>	<b>3%</b>	<b>6%</b>	<b>100%</b>

(FUENTE: Propia).

De la Tabla 1, observamos que se pudieron identificar mil setecientos seis (1706) interferencias gracias a la metodología BIM, setecientos cincuenta y cinco (755) de ellos fueron encontradas en el modelado 3D de estructuras (EST) e instalaciones sanitarias (IISS) en total. El grupo de mayor número de interferencias son ochocientos cinco (805) en la

especialidad de estructuras (EST) e instalaciones eléctricas (IIEE), en Instalaciones Sanitarias (IISS) e instalaciones eléctricas (IIEE) se encontraron cuarenta y nueve (49) interferencias, y en la especialidad de arquitectura (ARQ) e estructuras (EST) se encontraron noventa y siete (97).




*Figura 17: Gráfico de Barras de Interferencias con BIM.  
Fuente: Propia.*

En la Figura 17, podemos observar que el 44% de Interferencias pertenecen a las áreas de estructuras (EST) e instalaciones sanitarias (IISS), en un 47% de estructuras (EST) e Instalaciones Eléctricas (IIEE), 3% el área de Instalaciones Sanitarias (IISS) e instalaciones eléctricas (IIEE), y 6% de arquitectura (ARQ) e estructuras (EST).

A continuación, se muestran los resultados de algunas interferencias:

La Interferencia N°02 Cruce de tubería PVC 4" de instalaciones Sanitarias (Desagüe) en la salida de la caja de registro, con elemento estructural de concreto ciclópeo (Sobrecimiento).


Solución: Modificación del plano de instalaciones sanitarias, el proyectista o diseñador tendría que cambiar su criterio para mejorar el proyecto en la fase de estructuras, que las tuberías de desagüe no hagan contacto con algún elemento estructural en forma perpendicular.



*Figura 18: Interferencia de EST y IISS. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°09 muestra el cruce o problema de una tubería PVC 4" (montante) en instalaciones sanitarias (desagüe), con elemento estructural (viga chata) que se encuentra en el segundo nivel de la losa aligerada.


Solución: Todos las montantes de desagüe deben de ser proyectadas en una falsa columna, para evitar los cruces con vigas estructurales de concreto armado y así obtener menor número de deficiencias que encontramos en estos casos.



*Figura 19: Interferencia de EST y IISS. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

En la interferencia N°15 observamos esta problemática entre la tubería sanitaria de desagüe PVC 4" está interfiriendo en una viga estructural de concreto armado de la losa aligerada del tercer nivel.


Solución: Mejorar la conexión de la tubería de desagüe hacia el aparato sanitario, este problema se podría subsanar en campo.



*Figura 20: Interferencia de EST y IISS. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

En la interferencia N°30 nos da a conocer un problema que en la actualidad sucede en el campo de la construcción. Este conflicto entre la “Y” sanitaria de PVC 4" (desagüe) con la viga estructural de concreto armado.


Solución: La mejora de esta interferencia es el cambio de ubicación del accesorio sanitario “Y” para evitar el contacto con el elemento estructural, y así no perjudicar la estructura.



*Figura 21: Interferencia de EST y IISS. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

En la interferencia N°52 obtengo el cruce de tubería de agua fría de 3/4 " (montante), con viga chata de la losa aligerada del segundo nivel.


Solución: Llevar las montantes tanto de agua fría como las de desagüe en falsas columnas para evitar debilitar el concreto de las estructuras, principalmente de las vigas.



*Figura 22: Interferencia de EST y IISS. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°01 se muestra el cruce de la tubería de instalaciones sanitarias (tomacorrientes) con elemento estructural de concreto (ciclópeo), ubicado en el primer nivel.


Solución: Modificar y Cambiar la dirección de la tubería en los planos Cad para evitar que se intercepte con el sobrecimiento.



*Figura 23: Interferencia de EST y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°11 muestra el cruce de tubería eléctrica (tomacorrientes) con elemento estructural de concreto ciclópeo (sobrecimiento) dado en el primer nivel.


Solución: Modificar y Cambiar la dirección de la tubería en los planos Cad para evitar que se intercepte con el sobrecimiento.



*Figura 24: Interferencia de EST y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°13 observamos el cruce de tubería de instalaciones eléctricas (tomacorrientes) con vigueta estructural de losa aligerada dado en el techo del primer nivel.


Solución: Llevar la distribución de las tuberías de instalaciones eléctricas por encima de los ladrillos de techo para evitar que estas se intercepten en viguetas.



*Figura 25: Interferencia de EST y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°261 muestra la intersección de tubería eléctrica (tomacorrientes) en elemento estructural columna de concreto armado dado en el primer nivel.


Solución: Desfasar en sentido “X” la tubería para que esta evite el contacto con la estructura y debilite su resistencia.



*Figura 26: Interferencia de EST y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

En la interferencia N°746 podemos observar la tubería eléctrica (tomacorrientes) interceptando la viga estructural (viga chata) dado en el segundo nivel.


Solución: Cambiar el nivel de la tubería, llevarla sobre el techo aligerado para que esta evite el cruce con vigas estructurales



*Figura 27: Interferencia de EST y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°02 muestra esta problemática de cruces entre Tubería de instalaciones eléctricas (tubo con uniones), con accesorio sanitario “Y” (desagüe) dado en el techo aligerado del primer nivel.


Solución: Mejorar el nivel de la tubería eléctrica y llevarlo sobre ladrillos de techo para evitar este tipo de conflicto o problemática y como general darles una revisión y modificación a los planos de IISS y IIEE.



*Figura 28: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

En la interferencia N°6 nos muestra la intersección de la tubería sanitaria (agua fría) en caja de pase (instalaciones eléctricas) dado en el tercer nivel.


Solución: Mover de ubicación a la caja de pase para evitar esta intersección.



*Figura 29: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°9 nos arroja esta problemática de tuberías, la tubería de instalación eléctrica (tomacorrientes) está cruzando la montante de PVC 4" Instalaciones sanitarias (desagüe) dado en el primer nivel.


Solución: Desfasar la tubería eléctrica en sentido "X" para desviar ese cruce y mejorar la calidad de diseño.



*Figura 30: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°24 nos muestra el cruce de tubería eléctrica (tubo con uniones) con tubería PVC 4" de instalaciones sanitarias (desagüe) dado en el techo aligerado del primer piso.


Solución: Llevar las tuberías de instalaciones eléctricas sobre ladrillos de techo para evitar esta problemática.



*Figura 31: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

En la interferencia N°28 se observa el cruce de tubería de instalaciones eléctricas (tubo con uniones), con tubería de instalaciones sanitarias PVC 4" (desagüe) dado en el techo aligerado del segundo nivel.


Solución: Modificación y cambio de dirección de ambas tuberías para evitar esta problemática y mejorar la calidad de distribución de mis instalaciones.



*Figura 32: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

En la interferencia N°33 observamos cruce entre tubería eléctrica (tubo con uniones) con tubería de instalación sanitarias (agua fría) dado en el primer nivel.


Solución: Hacer un cambio de dirección o desfase mínimo a la tubería eléctrica en sentido "X".



*Figura 33: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°38 nos muestra el contacto entre accesorio eléctrico (CODO 90°) con tubería de agua fría de instalaciones sanitarias dado en el techo aligerado del segundo nivel.


Solución: Dar un mínimo desfase al accesorio eléctrico (CODO 90°) para evitar este conflicto.



*Figura 34: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N° 43 muestra el cruce en sentido paralelo entre tubería de instalaciones eléctricas (tubo con uniones) e instalaciones sanitarias (agua fría) dado en el segundo nivel.


Solución: Dar un desfase mínimo en sentido “X” para ambas tuberías.



*Figura 35: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

En la interferencia N°44 se observa el cruce de accesorio eléctrico (CODO 90°) con tubería de instalaciones sanitarias (agua fría) dado en el techo aligerado del segundo nivel.


Solución: Hacer un desfase mínimo para ambas tuberías y así evitar este tipo de contacto.



*Figura 36: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°49 se obtiene el cruce de tubería de instalación eléctrica (tubo con uniones) con tubería sanitaria de PVC 4" (desagüe) dado en el techo aligerado de azotea.


Solución: Cambio de dirección de ambas tuberías para evitar este tipo de errores de diseño.



*Figura 37: Interferencia de IISS y IIEE. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°9 podemos observar a la columna de concreto armado dentro de aparato sanitario dado en el primer piso.


Solución: Cambiar de ubicación al aparato sanitario para evitar este conflicto y mejorar la calidad del proyecto.



*Figura 38: Interferencia de ARQ y EST. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°14 nos muestra el muro de arquitectura en contacto con la viga estructural de concreto armado dado en el tercer techo.


Solución: Modificar en el software de Revit los muros de arquitectura y no llevarlo hasta donde manda el muro, teniendo en cuenta los peraltes de las vigas para darle su desfase en sentido “Y” a los muros y evitar que entre en contacto con las vigas.



*Figura 39: Interferencia de ARQ y EST. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°21 muestra el contacto entre la escalera del primer nivel y una viga chata de concreto armado dado en el último paso de la escalera llegando al segundo piso.


Solución: Modificar tanto el plano de arquitectura como el plano de estructura (Aligerado), para evitar este problema en obra.



*Figura 40: Interferencia de ARQ y EST. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°57 muestra el contacto de vigueta de losa aligerada con el muro interior, dado en el primer nivel de arquitectura.


Solución: Desfasar en sentido “Y” el muro interior en el software de Revit, para evitar el contacto con viguetas o vigas estructurales.



*Figura 41: Interferencia de ARQ y EST. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

La interferencia N°87 podemos observar el piso acabado interior (cerámica) interfiriendo en sobrecimiento de concreto ciclópeo dado en el primer nivel.

Solución: Revisar y Modificar tanto el plano de arquitectura como el plano de cimentación para no obtener este conflicto a la hora de modelar en Revit.



*Figura 42: Interferencia de ARQ y EST. identificadas en Navisworks.  
(FUENTE: Propia).*

## V. DISCUSIÓN

Según (Hygor , Canedo, Campos , & Martins , 2018), en su investigación “Estudio de caso de análisis de interferencia entre disciplinas de construcción con diseños BIM modelados convencionales” utilizó la metodología BIM para detectar interferencias y como resultado obtuvo setecientos noventa y ocho (798) interferencias en las especialidades de arquitectura, estructuras y sanitarias de agua de un edificio multifamiliar.

Así mismo (YBAÑEZ, 2018), en su investigación “BIM, para optimizar la etapa de diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018” utilizó la metodología BIM para detectar interferencias y como resultado obtuvo ciento cuarenta y dos (142) interferencias detectadas anticipadamente.

Al respecto (CCORA, 2017), en su investigación “Reducción de costos de interferencias constructivas del centro comercial peruano aplicando la metodología BIM” utilizó la metodología BIM para detectar interferencias y como resultado obtuvo doscientas cincuenta y tres (253) interferencias detectadas anticipadamente de todo el proyecto

De igual manera (Gala, 2018), en su investigación “Metodología BIM aplicada al proyecto de mejoramiento de los servicios complementarios en apoyo a la actividad académica de la facultad de ciencias de la UNI para gestionar incompatibilidades” utilizó la metodología BIM para detectar interferencias y como resultado obtuvo cincuenta y cinco (55) interferencias en las especialidades de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias.

Con respecto a nuestra investigación “BIM (Building Information Modeling), para detectar las interferencias en la etapa de diseño en una edificación, distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca”, se realizó un modelado 3D de una edificación familiar de 03 pisos utilizando software aplicativo BIM (Building Information Modeling), Autodesk Revit 2018 a partir de los planos virtuales en AutoCAD de arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias y eléctricas tanto en planta, corte (elevación) y detalle, y para la identificación de

interferencias utilizamos el software de Navisworks Manage 2018; Finalmente se obtuvieron resultados que destacan el beneficio de implementar el BIM (Building Information Modeling) en la etapa de diseño en donde se obtuvo la detección de mil setecientos seis (1706) interferencias detectadas anticipadamente en las especialidades de estructuras (EST) e instalaciones sanitarias (IISS), estructuras (EST) e instalaciones eléctricas (IIEE), instalaciones sanitarias (IISS) e instalaciones eléctricas (IIEE) y arquitectura (ARQ) e estructura (EST).

Finalmente podemos afirmar que las investigaciones descritas son acordes con lo que en este estudio se demuestra, ambos concluimos de los beneficios del uso de las plataformas BIM para detectar interferencias en la etapa de diseño de proyectos en tiempo y costo. No obstante, se observa diferencia considerable en el índice porcentual del beneficio, esto debido a que las investigaciones descritas consideraron una mejor elaboración de planos en AutoCAD en la etapa de diseño obteniendo un valor de menor porcentaje de detección de interferencias entre realidades distintas (magnitud de la obra, tipo de edificación, etc.), mientras que en esta investigación se recopiló los planos ya existentes en AutoCAD de una edificación unifamiliar de la ciudad de Jaén, estas diferentes realidades son un factor para que en este estudio se obtenga un valor mayor de detección de interferencias en la etapa de diseño.

## **VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **6.1. Conclusiones**

- Al aplicar la metodología BIM (Building Information Modeling) se determinó mil setecientos seis (1706) interferencias en las especialidades de estructuras (EST) e instalaciones sanitarias (IISS), estructuras (EST) e instalaciones eléctricas (IIEE), instalaciones sanitarias (IISS) e instalaciones eléctricas (IIEE) y arquitectura (ARQ) e estructura (EST) de la edificación familiar de 03 pisos ubicado en el distrito y provincia de Jaén, región Cajamarca detectadas anticipadamente en la etapa de diseño.
- Se determinó el 44% que corresponde a setecientos cincuenta y cinco (755) interferencias en total en las especialidades de estructuras (EST) e instalaciones sanitarias (IISS) en la etapa de diseño.
- Se determinó el 47% que corresponde a ochocientos cinco (805) interferencias en total en las especialidades de estructuras (EST) e instalaciones eléctricas (IIEE) en la etapa de diseño siendo el grupo de mayor número de interferencias.
- Se determinó el 3% que corresponde a cuarenta y nueve (49) interferencias en total en las especialidades de instalaciones sanitarias (IISS) e instalaciones eléctricas (IIEE) en la etapa de diseño.
- Se determinó el 6% que corresponde a noventa y siete (97) interferencias en total en las especialidades de arquitectura (ARQ) e estructuras (EST) en la etapa de diseño.

## **6.2. Recomendaciones**

- La presente investigación sirve para las empresas del sector construcción en general ya que la metodología BIM (Building Information Modeling) fomenta una buena práctica constructiva y permite que el proyecto sea exitoso por permitir un mejor control e identificación de errores anticipados, usando un modelo virtual que permita el planteamiento de soluciones anticipadas.
- El proyectista o diseñador tiene que cambiar su criterio para mejorar el proyecto en la especialidad de estructuras e instalaciones sanitarias debido a que es un porcentaje alto de interferencias.
- El proyectista o diseñador tiene que cambiar su criterio para mejorar el proyecto en la especialidad de estructuras e instalaciones eléctricas debido a que es el mayor porcentaje de interferencias.
- En la especialidad de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas se presenta el porcentaje más bajo de interferencias por el cual el proyectista o diseñador tiene que cambiar su criterio para mejorar el proyecto.
- En la especialidad de arquitectura e estructuras se presenta un porcentaje bajo de interferencias por el cual el proyectista o diseñador tiene que cambiar su criterio para mejorar el proyecto.

## VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barco Moreno, D. (2018). *Guía para implementar y gestionar proyectos BIM*. COSTOS S.A.C.

CCORA, N. (2017). *REDUCCIÓN DE COSTOS DE INTERFERENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL CENTRO COMERCIAL PERUANO APLICANDO LA METODOLOGÍA BIM*. Tesis de grado, UNIVERSIDAD PERUANA DEL CENTRO, FACULTAD DE INGENIERÍA, HUANCAYO.

Chacón, D., & Cuervo, G. (2017). *“IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM PARA ELABORAR PROYECTOS MEDIANTE EL SOFTWARE REVIT”*. TESIS DE GRADO, FACULTAD DE INGENIERÍA, Bárbula. Obtenido de <http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/6952/dchacon.pdf?sequence=3>

Gala, E. (2018). *Metodología bim aplicada al proyecto de mejoramiento de los servicios complementarios en apoyo a la actividad académica de la Facultad de Ciencias de la UNI para gestionar incompatibilidades*. Tesis de grado, UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO , FACULTAD DE INGENIERÍA, LIMA.

Herrera, P. (14 de junio de 2018). *¿Qué es BIM?* Obtenido de Pedro Herrera: <https://www.arq-herrera.com/post/qu%C3%A8-es-bim>

Herrera, P. (2 de julio de 2018). *¿Qué es LOD en BIM?* Obtenido de Pedro Herrera: <https://www.arq-herrera.com/post/qu%C3%A9-es-lod>

Hygor , M., Canedo, R., Campos , K., & Martins , H. (18 de octubre de 2018). *Estudio de caso de análisis de interferencias entre la disciplina de construcción con diseños convencionales (re) modelado en BIM*. Obtenido de SCIELO: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1517-70762018000300426&lang=en](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-70762018000300426&lang=en)

Moreno, G. (03 de febrero de 2017). *IMPLEMENTACIÓN BIM EN LA ETAPA DE DISEÑO*. Obtenido de TYCH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN: <https://www.e-quipu.pe/dinamic/publicacion/adjunto/1488493364BI0k6IIHao.pdf>

Ramirez Rodriguez, D. G. (2018). *APLICACIÓN DE BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS*. Tesis de

Maestría, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA , MÉXICO. Obtenido de <http://132.248.9.195/ptd2018/junio/0775966/0775966.pdf>

Somani, N. (4 de febrero de 2019). *Distinguir entre BIM y Revit*. Obtenido de BIM Community: <https://www.bimcommunity.com/technical/load/665/distinguishing-between-bim-and-revit>

YBAÑEZ, J. (2018). *“BIM, para optimizar la etapa de diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018”*. Tesis de grado, Universidad Cesar Vallejo, FACULTAD DE INGENIERÍA, Lima.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradecer a Dios, por brindarme sabiduría y por haberme permitido lograr culminar una etapa más en mi formación profesional.

A la Universidad Nacional de Jaén, por el apoyo brindado en toda nuestra formación profesional.

Al Ing. Romer Johnson Samamé Sánchez, asesor de tesis, y al ing. Billy Alexis Cayatopa Calderón, docente de la Universidad Nacional de Jaén; por su valiosa orientación y por su generosidad al brindarme la oportunidad de acudir a su capacidad.

A todos ellos, infinitas gracias.

## **DEDICATORIA**

A Dios;

Por darme la vida para compartir con seres extraordinarios, la sabiduría y así poder lograr uno de los objetivos más anhelados en mi vida profesional y cumplir con su propósito.

A mis padres;

Edilfredo Herrera Gonzales y Nilsa Fuentes Baca, que son el motivo de mi vida, por enseñarme el significado del amor incondicional, por ser mi soporte y ejemplo constante de tenacidad y por enseñarme a ser mi mejor versión de mí.

A mis hermanos;


Robin y Christian por brindarme su apoyo incondicional, por su presencia que motiva en mí a cumplir mis metas y por su fe inquebrantable en creer en mí.

Ustedes son la fuente de mi inspiración.

Yasmin Lisset.

# ANEXOS

## Anexo 1. Interferencia de EST y IISS identificadas en Navisworks.




<b>Nombre</b>	Conflicto1
<b>Distancia</b>	-0.186m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.489m, 0.888m, 9.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068729
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto2
<b>Distancia</b>	-0.177m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.018m, 0.250m, -0.236m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	946439
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1060296
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto3
<b>Distancia</b>	-0.131m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.700m, 10.826m, -0.173m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	945002
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1055674
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto4
<b>Distancia</b>	-0.109m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.141m, 15.925m, -0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942720
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1054217
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto5
<b>Distancia</b>	-0.109m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.144m, 12.425m, -0.182m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943188
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1054217
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto6
<b>Distancia</b>	-0.108m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.467m, 12.575m, -0.148m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	945254
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1054491
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto7
<b>Distancia</b>	-0.105m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.374m, 5.000m, -0.151m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944274
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058903
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto8
<b>Distancia</b>	-0.098m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.399m, 18.361m, -0.227m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942339
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1052817
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto9
<b>Distancia</b>	-0.095m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.838m, 15.730m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972650
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074351
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto10
<b>Distancia</b>	-0.094m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.856m, 19.902m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974915
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1052446
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto11
<b>Distancia</b>	-0.092m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.111m, 13.325m, -0.189m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1003000
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1054491
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto12
<b>Distancia</b>	-0.089m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.842m, 15.736m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974905
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074351
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto13
<b>Distancia</b>	-0.082m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.777m, 0.344m, 3.235m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954995
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068822
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto14
<b>Distancia</b>	-0.081m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.169m, 15.746m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071807
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto15
<b>Distancia</b>	-0.080m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.452m, 0.564m, 6.216m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984467
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068700
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto16
<b>Distancia</b>	-0.080m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.477m, 0.401m, 3.216m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954997
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068822
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto17
<b>Distancia</b>	-0.079m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.052m, 0.499m, 6.216m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984469
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068700
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto18
<b>Distancia</b>	-0.079m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.177m, 0.415m, 3.216m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954993
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068822
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto19
<b>Distancia</b>	-0.077m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.862m, 8.364m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974939
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066083
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto20
<b>Distancia</b>	-0.077m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.652m, 0.329m, 6.217m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984471
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068700
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto21
<b>Distancia</b>	-0.076m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.752m, 0.511m, 6.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984465
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068700
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto22
<b>Distancia</b>	-0.075m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.577m, 0.584m, 3.214m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954991
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068822
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto23
<b>Distancia</b>	-0.075m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.750m, 8.397m, 6.222m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989066
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066059
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto24
<b>Distancia</b>	-0.074m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.498m, 8.393m, 3.228m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955710
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064766
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto25
<b>Distancia</b>	-0.074m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.477m, 0.636m, 3.217m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954987
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068237
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto26
<b>Distancia</b>	-0.074m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.598m, 8.402m, 3.216m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955712
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064766
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto27
<b>Distancia</b>	-0.073m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.977m, 0.713m, 3.238m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954989
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067774
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto28
<b>Distancia</b>	-0.073m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.373m, 15.642m, 9.223m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975061
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069918
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto29
<b>Distancia</b>	-0.073m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.860m, 19.893m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948041
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1052446
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto30
<b>Distancia</b>	-0.073m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.977m, 0.666m, 3.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954989
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067715
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto31
<b>Distancia</b>	-0.072m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.885m, 19.880m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972660
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1052446
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto32
<b>Distancia</b>	-0.072m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.652m, 0.658m, 6.217m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984461
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068711
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto33
<b>Distancia</b>	-0.071m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.877m, 0.707m, 3.207m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954985
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068261
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto34
<b>Distancia</b>	-0.071m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.350m, 8.393m, 6.229m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989105
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066059
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto35
<b>Distancia</b>	-0.070m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 6.076m, 9.264m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974935
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069366
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto36
<b>Distancia</b>	-0.070m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.277m, 0.773m, 3.208m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954983
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068276
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto37
<b>Distancia</b>	-0.070m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.652m, 0.620m, 9.213m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990903
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069033
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto38
<b>Distancia</b>	-0.070m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.252m, 0.696m, 6.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984463
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068712
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto39
<b>Distancia</b>	-0.070m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.864m, 8.364m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058831
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto40
<b>Distancia</b>	-0.068m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.052m, 0.716m, 6.238m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984459
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068717
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto41
<b>Distancia</b>	-0.067m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.775m, 19.933m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940250
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1053562
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto42
<b>Distancia</b>	-0.067m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.198m, 8.268m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955708
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064749
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto43
<b>Distancia</b>	-0.066m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.450m, 8.022m, 6.216m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989105
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066057
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto44
<b>Distancia</b>	-0.066m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.052m, 0.892m, 9.228m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990901
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069033
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto45
<b>Distancia</b>	-0.066m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.532m, 0.250m, 3.214m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948268
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067683
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto46
<b>Distancia</b>	-0.066m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.532m, 0.250m, 6.214m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972666
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068697
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto47
<b>Distancia</b>	-0.066m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.498m, 8.038m, 3.227m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955710
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064749
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto48
<b>Distancia</b>	-0.064m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.377m, 0.348m, 3.212m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954987
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067683
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto49
<b>Distancia</b>	-0.064m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.850m, 13.041m, -0.156m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1002032
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1054491
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto50
<b>Distancia</b>	-0.063m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.600m, 5.150m, -0.145m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944274
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058902
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto51
<b>Distancia</b>	-0.062m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.352m, 1.132m, 9.212m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990899
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069033
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto52
<b>Distancia</b>	-0.061m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.179m, 15.964m, 6.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972668
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028214
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto53
<b>Distancia</b>	-0.060m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.379m, 0.614m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966120
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068237
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto54
<b>Distancia</b>	-0.060m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.877m, 0.472m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966231
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068822
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto55
<b>Distancia</b>	-0.060m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.452m, 0.463m, 6.268m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	986116
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068700
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto56
<b>Distancia</b>	-0.060m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.310m, 18.871m, 9.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974917
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1048985
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto57
<b>Distancia</b>	-0.060m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.308m, 18.860m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972662
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1048985
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto58
<b>Distancia</b>	-0.060m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.308m, 18.861m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948107
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1048985
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto59
<b>Distancia</b>	-0.059m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.352m, 0.464m, 6.193m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	986173
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068700
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto60
<b>Distancia</b>	-0.059m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.152m, 1.061m, 6.241m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984463
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068703
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto61
<b>Distancia</b>	-0.059m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.552m, 0.312m, 6.265m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	986280
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1068700
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto62
<b>Distancia</b>	-0.059m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 5.908m, -0.097m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	944379
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1016686
Capa	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto63
<b>Distancia</b>	-0.058m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.252m, 0.605m, 6.202m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	985827
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1068712
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto64
<b>Distancia</b>	-0.058m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.348m, 15.815m, 3.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	971188
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1072493
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto65
<b>Distancia</b>	-0.058m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.348m, 15.815m, 6.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972956
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1074384
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto66
<b>Distancia</b>	-0.057m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.335m, 15.825m, 3.233m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948412
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1071821
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto67
<b>Distancia</b>	-0.057m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.335m, 15.825m, 6.233m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972668
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1072443
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto68
<b>Distancia</b>	-0.057m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.473m, 15.220m, 3.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	955482
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1071560
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto69
<b>Distancia</b>	-0.057m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.473m, 15.220m, 6.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972810
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1072433
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto70
<b>Distancia</b>	-0.056m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.479m, 0.306m, 3.204m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	966262
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1068822
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto71
<b>Distancia</b>	-0.056m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.750m, 7.744m, 6.211m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989066
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066057
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto72
<b>Distancia</b>	-0.056m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.675m, 0.496m, 3.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966154
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068822
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto73
<b>Distancia</b>	-0.056m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.650m, 7.851m, 6.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989398
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066101
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto74
<b>Distancia</b>	-0.056m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.773m, 15.178m, 9.210m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975063
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069918
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto75
<b>Distancia</b>	-0.055m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.952m, 0.473m, 6.203m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	986256
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068700
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto76
<b>Distancia</b>	-0.055m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.577m, 0.489m, 3.205m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966205
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068822
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto77
<b>Distancia</b>	-0.054m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.779m, 0.778m, 3.205m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966094
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068261
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto78
<b>Distancia</b>	-0.054m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.652m, 7.848m, 3.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955565
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062589
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto79
<b>Distancia</b>	-0.054m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.847m, 15.774m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947860
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074351
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto80
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.187m, 18.789m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942525
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022017
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto81
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.279m, 0.760m, 3.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966002
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068276
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto82
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.197m, 6.930m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972684
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066121
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto83
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.164m, 5.602m, 9.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974897
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069877
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto84
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.459m, 8.676m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972678
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066071
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto85
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.454m, 15.997m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972668
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072447
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto86
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.284m, 1.241m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068707
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto87
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.845m, 15.362m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972650
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074932
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto88
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.845m, 15.362m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947860
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074714
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto89
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.454m, 15.997m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948412
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072133
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto90
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.338m, 1.253m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068001
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




Nombre	Conflicto91
Distancia	-0.053m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.197m, 6.930m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948901
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1064619
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto92
Distancia	-0.052m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.589m, 15.825m, 6.235m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972670
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1074384
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto93
Distancia	-0.052m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.589m, 15.825m, 3.235m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948461
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1072493
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto94
Distancia	-0.052m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.038m, 0.00000000298m, -0.200m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	946439
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1060046
Capa	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
Elemento Nombre	PVC
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto95
Distancia	-0.052m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.271m, 14.601m, 9.246m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	975193
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069918
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto96
Distancia	-0.052m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.098m, 8.432m, 3.211m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	955708
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1064815
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto97
Distancia	-0.051m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.852m, 1.501m, 9.211m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	990917
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069033
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto98
Distancia	-0.051m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.077m, 8.845m, 9.150m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	974899
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1030964
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto99
Distancia	-0.051m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.173m, 14.790m, 9.250m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	975065
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069918
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto100
Distancia	-0.051m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.050m, 8.432m, 6.211m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	989136
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1066065
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto101
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.852m, 1.501m, 9.211m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990897
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069033
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto102
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.898m, 7.638m, 3.247m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955712
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064749
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto103
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.598m, 8.449m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968952
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064766
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto104
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.452m, 1.203m, 9.212m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990918
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069033
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto105
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.863m, 19.890m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940250
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1052446
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto106
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.050m, 7.231m, 6.260m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972826
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066097
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto107
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.598m, 7.867m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968952
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064749
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto108
<b>Distancia</b>	-0.049m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.752m, 7.673m, 3.260m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955565
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064673
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto109
<b>Distancia</b>	-0.049m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.196m, 15.953m, 9.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974923
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1031167
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto110
<b>Distancia</b>	-0.049m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.479m, 0.733m, 3.263m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966094
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068237
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto111
<b>Distancia</b>	-0.049m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.498m, 8.038m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968598
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064749
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto112
<b>Distancia</b>	-0.049m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.379m, 0.305m, 3.244m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966120
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067683
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto113
<b>Distancia</b>	-0.048m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.550m, 6.842m, 9.241m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991449
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069366
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto114
<b>Distancia</b>	-0.048m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.082m, 8.842m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947777
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1024512
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto115
<b>Distancia</b>	-0.048m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.648m, 15.764m, 6.244m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972786
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074382
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto116
<b>Distancia</b>	-0.048m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.648m, 15.764m, 3.244m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955322
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072470
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto117
<b>Distancia</b>	-0.048m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.050m, 8.450m, 6.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989138
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066065
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto118
<b>Distancia</b>	-0.048m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.879m, 0.807m, 3.234m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	965205
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068261
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto119
<b>Distancia</b>	-0.048m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.998m, 8.447m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968988
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064766
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto120
<b>Distancia</b>	-0.048m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.950m, 6.382m, 9.212m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991446
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069366
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto121
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.417m, 0.802m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990889
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068729
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto122
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.850m, 8.446m, 6.255m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989068
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066059
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto123
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.720m, 8.625m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943581
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1019040
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto124
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.975m, 0.655m, 3.266m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966154
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067715
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto125
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.450m, 8.447m, 6.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989107
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066059
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto126
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.679m, 3.262m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947794
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071806
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto127
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.679m, 6.262m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072439
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto128
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.302m, 6.086m, 9.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975167
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069366
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto129
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.652m, 7.712m, 3.206m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062589
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto130
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.102m, 15.021m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028159
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto131
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.154m, 14.897m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	977630
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028100
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto132
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.102m, 15.021m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	947794
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1027807
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto133
<b>Distancia</b>	-0.047m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.154m, 14.897m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	962072
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1027327
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto134
<b>Distancia</b>	-0.046m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.100m, 8.841m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972644
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1030895
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto135
<b>Distancia</b>	-0.046m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.562m, 19.901m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948041
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1049529
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto136
<b>Distancia</b>	-0.046m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.052m, 7.198m, 3.196m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	955563
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1062512
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto137
<b>Distancia</b>	-0.046m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.950m, 7.256m, 6.191m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972918
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1066097
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto138
<b>Distancia</b>	-0.046m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.275m, 8.475m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948647
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1064776
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto139
<b>Distancia</b>	-0.046m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.275m, 8.475m, 6.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972678
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1066061
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto140
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.682m, 0.250m, -0.183m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	946439
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1059921
Capa	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
Elemento Nombre	PVC
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto141
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.052m, 0.920m, 9.211m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	990919
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069033
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto142
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.335m, 6.295m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972642
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1066105
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto143
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.335m, 3.215m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	947760
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1062927
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto144
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.252m, 8.301m, 3.191m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	955567
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1063303
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto145
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.079m, 0.664m, 3.195m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	966120
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1067715
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto146
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.650m, 7.711m, 6.205m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972918
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1066101
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto147
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.750m, 7.713m, 6.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	989107
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1066057
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto148
<b>Distancia</b>	-0.044m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.249m, 18.270m, -0.174m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	942339
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1054342
Capa	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
Elemento Nombre	PVC
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto149
<b>Distancia</b>	-0.044m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.573m, 14.357m, 9.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	975067
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069918
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto150
<b>Distancia</b>	-0.044m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.552m, 0.596m, 9.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	990921
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069033
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto151
<b>Distancia</b>	-0.044m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.808m, 0.0000000056m, -0.111m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	946439
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1016814
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto152
<b>Distancia</b>	-0.044m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.479m, 0.304m, 3.234m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966094
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067683
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto153
<b>Distancia</b>	-0.044m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.496m, 0.812m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990913
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068729
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto154
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.601m, 0.250m, -0.175m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	946439
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1060044
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto155
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.252m, 8.336m, 3.214m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955567
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062927
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto156
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.171m, 14.792m, 9.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975192
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069918
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto157
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.300m, 3.191m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947760
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1063303
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto158
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.300m, 6.191m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972642
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066109
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto159
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.885m, 19.880m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972959
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1052446
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto160
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.809m, 16.830m, -0.089m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	994835
<b>Capa</b>	01_EST_CIMENTACION
<b>Elemento Nombre</b>	Cisterna 1.70x2.20
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1016382
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto161
<b>Distancia</b>	-0.042m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.477m, 18.850m, -0.022m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942525
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022145
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto162
<b>Distancia</b>	-0.042m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.652m, 0.769m, 6.217m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985801
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068711
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto163
<b>Distancia</b>	-0.042m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.652m, 0.620m, 9.213m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990920
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069033
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto164
<b>Distancia</b>	-0.042m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.195m, 15.978m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972668
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1031167
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto165
<b>Distancia</b>	-0.042m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.679m, 6.196m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072441
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto166
<b>Distancia</b>	-0.042m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.679m, 3.196m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947794
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071814
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto167
<b>Distancia</b>	-0.042m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.550m, 6.766m, 9.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991447
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069366
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto168
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 10.054m, -0.093m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943423
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1020785
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto169
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 13.552m, -0.093m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943024
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1020749
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto170
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.050m, 6.310m, 9.211m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991443
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069366
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto171
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.300m, 6.191m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989400
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066109
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto172
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.589m, 15.825m, 6.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972670
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074382
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto173
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.589m, 15.825m, 3.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948461
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072470
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto174
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.787m, 19.850m, -0.209m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940250
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1053090
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto175
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.648m, 15.743m, 3.189m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971188
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072470
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto176
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.648m, 15.743m, 6.189m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972956
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074382
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto177
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.473m, 15.467m, 9.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975191
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069918
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto178
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.479m, 18.787m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942525
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022037
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto179
<b>Distancia</b>	-0.039m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.232m, 5.887m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944379
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1017001
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto180
<b>Distancia</b>	-0.039m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.079m, 0.936m, 3.215m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966120
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067774
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto181
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.669m, 14.242m, 9.265m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975194
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069918
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto182
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.975m, 0.786m, 3.214m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966154
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067774
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto183
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.335m, 6.269m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972642
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067475
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto184
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.335m, 6.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989400
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066105
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto185
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.033m, 8.648m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944779
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058774
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto186
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.179m, 0.822m, 3.191m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	965205
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068276
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto187
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.253m, 6.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972880
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068873
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto188
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.253m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	959395
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068889
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto189
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.298m, 8.499m, 3.229m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968988
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064776
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto190
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.550m, 7.686m, 6.224m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989398
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066103
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto191
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.652m, 7.712m, 3.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064673
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto192
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.418m, 1.615m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984457
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1026631
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto193
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.800m, 8.328m, -0.235m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058079
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto194
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.350m, 8.174m, 6.217m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989138
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066057
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto195
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.952m, 14.263m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940656
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1021537
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto196
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.800m, 7.247m, -0.095m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018358
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto197
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.248m, 16.147m, 3.163m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955372
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072536
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto198
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.550m, 7.686m, 6.224m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989400
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066103
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto199
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.539m, 19.911m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972660
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1049529
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto200
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.773m, 15.016m, 3.265m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955494
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027221
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto201 -0.035m Estático Nuevo 2.773m, 15.016m, 3.265m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b>	970775	
<b>Capa</b>	<Sin nivel>	
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK	
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b>	1027221	
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA	
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria	
<b>Elemento Tipo</b>	Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto202 -0.035m Estático Nuevo 2.773m, 15.016m, 6.265m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b>	972949	
<b>Capa</b>	<Sin nivel>	
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK	
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b>	1028096	
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria	
<b>Elemento Tipo</b>	Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto203 -0.035m Estático Nuevo 3.500m, 15.023m, 3.272m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b>	947834	
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1	
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b>	1027164	
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA	
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria	
<b>Elemento Tipo</b>	Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto204 -0.035m Estático Nuevo 3.500m, 15.023m, 6.272m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b>	972648	
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2	
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b>	1028088	
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria	
<b>Elemento Tipo</b>	Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto205 -0.035m Estático Nuevo 2.773m, 15.016m, 6.265m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b>	972822	
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2	
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar	
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b>	1028096	
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria	
<b>Elemento Tipo</b>	Línea	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto206 -0.035m Estático Nuevo 1.973m, 15.021m, 3.270m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b>	955490	
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1	
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar	
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b>	1027221	
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA	
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria	
<b>Elemento Tipo</b>	Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto207 -0.035m Estático Nuevo 1.969m, 15.021m, 3.270m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b>	970709	
<b>Capa</b>	<Sin nivel>	
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK	
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b>	1027221	
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA	
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria	
<b>Elemento Tipo</b>	Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto208 -0.035m Estático Nuevo 2.073m, 15.008m, 6.272m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b>	972818	
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2	
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar	
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b>	1028096	
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria	
<b>Elemento Tipo</b>	Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto209 -0.035m Estático Nuevo 1.969m, 15.021m, 6.270m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b>	972947	
<b>Capa</b>	<Sin nivel>	
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK	
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b>	1028096	
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria	
<b>Elemento Tipo</b>	Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto210 -0.035m Estático Nuevo 0.773m, 15.023m, 3.272m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b>	970443	
<b>Capa</b>	<Sin nivel>	
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK	
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b>	1027221	
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA	
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria	
<b>Elemento Tipo</b>	Línea	




<b>Nombre</b>	Conflicto211
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.848m, 15.008m, 6.272m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972954
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028088
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto212
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.773m, 15.023m, 6.272m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972944
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028096
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto213
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.848m, 15.008m, 3.272m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955318
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027164
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto214
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.848m, 15.008m, 3.272m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971118
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027164
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto215
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.473m, 15.016m, 3.265m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955482
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027221
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto216
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.473m, 15.016m, 6.265m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972810
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028096
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto217
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.650m, 7.711m, 6.282m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989398
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066128
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto218
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.650m, 7.711m, 6.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972918
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066128
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto219
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.549m, 19.896m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940250
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1049529
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto220
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.849m, 8.631m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944779
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018874
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto221
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.558m, 8.631m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944779
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018842
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto222
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.800m, 8.014m, -0.109m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018335
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto223
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.053m, 8.600m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943581
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058463
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto224
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.498m, 8.406m, 3.268m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968598
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064766
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto225
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.408m, 8.684m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948647
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1065378
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto226
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.335m, 3.286m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947760
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067406
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto227
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.250m, 8.498m, 6.267m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	988987
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066061
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto228
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.902m, 19.911m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940250
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022425
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto229
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.945m, 10.755m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940870
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1021035
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto230
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.350m, 8.396m, 6.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989138
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066059
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto231
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.906m, 8.316m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018571
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto232
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.373m, 15.016m, 6.265m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972948
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028096
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto233
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.373m, 15.016m, 3.265m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970742
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027221
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto234
<b>Distancia</b>	-0.034m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.150m, 8.846m, 0.075m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	941767
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018046
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto235
<b>Distancia</b>	-0.033m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.912m, 16.950m, -0.384m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	994835
<b>Capa</b>	01_EST_CIMENTACION
<b>Elemento Nombre</b>	Cisterna 1.70x2.20
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1060508
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto236
<b>Distancia</b>	-0.033m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.267m, 0.374m, 9.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990921
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069254
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto237
<b>Distancia</b>	-0.033m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.152m, 0.963m, 6.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985849
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068703
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto238
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.748m, 15.716m, 6.225m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972786
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074400
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto239
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.748m, 15.716m, 3.225m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955322
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074339
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto240
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.252m, 8.336m, 3.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955567
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067406
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto241
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.152m, 0.494m, 6.233m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984463
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068699
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto242
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.889m, 7.383m, 6.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972918
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066127
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto243
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.405m, 7.985m, 6.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989400
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066101
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto244
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.248m, 16.147m, 3.163m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972044
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072536
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto245
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.850m, 7.609m, 6.234m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989068
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066057
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto246
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.379m, 16.621m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073646
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto247
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.419m, 1.594m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990889
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028344
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto248
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.338m, 19.079m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942339
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022227
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto249
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 15.716m, 3.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947860
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074339
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto250
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 15.716m, 6.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972650
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074400
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto251
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.895m, 7.387m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968269
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062512
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto252
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.450m, 8.016m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1063304
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto253
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.303m, 0.262m, 6.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	986280
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068873
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto254
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.052m, 0.814m, 6.190m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985779
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068717
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto255
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.546m, 19.850m, 0.068m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940250
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022342
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto256
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.920m, 19.850m, -0.037m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940250
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022186
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto257
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 13.981m, -0.143m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940656
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1054622
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto258
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.399m, 19.376m, 0.055m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942339
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022336
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto259
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.399m, 19.092m, -0.022m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942339
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022153
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto260
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.152m, 0.329m, 10.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	993766
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069002
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto261
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.503m, 0.858m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985751
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068430
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto262
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.350m, 19.382m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942339
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022257
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto263
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.406m, 0.874m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984457
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068430
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto264
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.425m, 7.999m, 6.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989400
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066110
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto265
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.379m, 16.621m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074396
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto266
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.379m, 16.621m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972796
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074396
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto267
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.348m, 16.622m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955372
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073654
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto268
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 6.227m, 0.078m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944379
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1017222
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto269
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.252m, 0.394m, 6.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984463
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068697
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto270
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.504m, 0.809m, 6.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985751
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068752
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto271
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.797m, 0.787m, 6.260m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985801
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068718
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto272
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.348m, 15.795m, 6.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972784
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074384
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto273
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.348m, 15.795m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955320
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072493
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto274
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.885m, 9.331m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974899
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030634
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto275
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.855m, 8.725m, 0.061m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944779
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018101
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto276
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.152m, 0.494m, 6.233m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985849
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068699
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto277
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.348m, 16.608m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971451
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073654
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto278
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.800m, 8.353m, -0.199m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058049
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto279
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.248m, 15.007m, 6.271m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972774
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028088
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto280
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.248m, 15.007m, 3.271m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955310
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027164
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto281
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.337m, 0.770m, 6.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985779
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068721
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto282
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.473m, 15.341m, 6.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972944
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072433
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto283
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.473m, 15.341m, 3.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970443
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071560
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto284
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.137m, 0.844m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	965205
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068260
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto285
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.106m, 1.692m, 9.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990917
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069286
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto286
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.252m, 1.101m, 6.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985827
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068703
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto287
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.549m, 19.896m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989689
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1049529
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto288
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.796m, 7.414m, 3.285m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968269
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064672
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto289
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.482m, 7.699m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062597
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto290
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.663m, 0.116m, 6.264m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972907
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068697
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto291
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2,663m, 0,116m, 3,264m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966872
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067683
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto292
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2,252m, 0,399m, 6,250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985827
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068697
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto293
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4,528m, 15,825m, 9,322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030513
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto294
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3,204m, 12,575m, 9,328m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974927
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030510
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto295
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4,562m, 16,075m, 9,322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030513
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto296
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5,350m, 16,608m, 6,257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972958
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074398
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto297
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0,250m, 8,846m, 3,322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025387
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto298
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0,250m, 8,335m, 6,289m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989400
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067475
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto299
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3,195m, 15,978m, 3,350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948412
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028214
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto300
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5,076m, 15,918m, 3,350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948461
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073204
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto301
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.076m, 15.918m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972670
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074392
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto302
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.765m, 7.625m, 3.197m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968269
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064673
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto303
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.387m, 15.825m, 3.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948412
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028015
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto304
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.396m, 15.825m, 6.320m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972668
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028176
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto305
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.827m, 6.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028236
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto306
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.205m, 8.725m, 9.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974931
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030651
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto307
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 5.415m, 9.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974939
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030248
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto308
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.885m, 9.331m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030634
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto309
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 5.407m, 9.327m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030248
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto310
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.975m, 6.575m, 0.074m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944468
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1017976
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto311
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.437m, 8.099m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1063303
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto312
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.173m, 15.024m, 6.273m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972814
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028096
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto313
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.173m, 15.014m, 3.266m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955486
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027221
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto314
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.265m, 16.071m, 6.174m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972958
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074386
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto315
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.118m, 9.210m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991449
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069396
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto316
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.118m, 9.270m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974897
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069396
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto317
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 5.414m, 9.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974935
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030248
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto318
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.202m, 15.825m, 6.273m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972824
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028086
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto319
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.202m, 15.825m, 6.273m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972668
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028086
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto320
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.204m, 15.825m, 9.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974923
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030478
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto321
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.576m, 5.774m, 9.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975167
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069503
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto322
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.048m, 15.014m, 6.284m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972952
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028088
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto323
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.048m, 15.014m, 3.284m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971060
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027164
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto324
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.148m, 15.005m, 3.275m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955314
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027164
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto325
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.171m, 15.026m, 3.275m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970652
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027221
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto326
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.171m, 15.017m, 6.283m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972945
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028096
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto327
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.848m, 15.005m, 6.275m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972782
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028088
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto328
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.026m, 3.275m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947794
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027221
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto329
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.016m, 6.285m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028096
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto330
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.827m, 6.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972644
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028236
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto331
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 8.827m, 6.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972652
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028227
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto332
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 8.827m, 6.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028227
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto333
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.827m, 3.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947777
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025387
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto334
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 8.827m, 3.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947882
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025346
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto335
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 8.827m, 3.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025346
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto336
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.571m, 15.012m, 6.268m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972946
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028096
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto337
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.571m, 15.022m, 3.271m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970686
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027221
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto338
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.173m, 15.836m, 3.211m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971152
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073037
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto339
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.173m, 15.836m, 6.211m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972955
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074388
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto340
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 15.777m, 3.320m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027493
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto341
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 15.777m, 6.320m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028121
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto342
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 15.777m, 3.320m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947860
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027493
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto343
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 15.777m, 6.320m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972650
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028121
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto344
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.624m, 0.760m, 3.207m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966094
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068236
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto345
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 15.614m, 9.328m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030495
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto346
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.268m, 15.744m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977754
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071807
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto347
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.318m, 8.725m, 6.317m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972676
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028233
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto348
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.318m, 8.725m, 3.317m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025374
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto349
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.150m, 8.363m, -0.104m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	941640
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067461
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto350
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.947m, 8.575m, -0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944779
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058083
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto351
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.154m, 0.498m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966120
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067794
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto352
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.570m, 8.575m, 0.079m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944779
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018686
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto353
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 8.390m, 3.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949034
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1065676
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto354
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.183m, 5.000m, 9.331m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030238
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto355
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.642m, 8.725m, 6.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	993141
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028229
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto356
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 15.614m, 9.328m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974903
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030495
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto357
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.241m, -0.187m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	937906
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068984
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto358
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.348m, 16.645m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955372
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073646
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto359
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.573m, 15.011m, 6.269m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972816
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028096
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto360
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.573m, 15.022m, 3.271m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955488
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027221
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto361
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.291m, 0.250m, 3.318m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1026851
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto362
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.642m, 8.725m, 3.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948647
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025354
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto363
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.649m, 8.725m, 6.317m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972678
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028229
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto364
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.864m, 7.246m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018482
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto365
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 5.417m, 9.328m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974897
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030248
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto366
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.957m, 11.373m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940870
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1021004
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto367
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.478m, 8.162m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1063320
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto368
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 15.017m, 3.284m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971087
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027164
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto369
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 15.017m, 6.284m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972953
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028088
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto370
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 15.017m, 6.284m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972780
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028088
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto371
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.324m, 8.475m, 6.324m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028233
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto372
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.348m, 0.438m, 9.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990921
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069262
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto373
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.213m, 8.451m, 3.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968988
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064784
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto374
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.873m, 15.008m, 3.278m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955484
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027221
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto375
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.873m, 15.008m, 6.278m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972812
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028096
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto376
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.334m, 19.899m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940250
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022719
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto377
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.535m, 19.750m, 9.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030543
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto378
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.280m, 1.189m, 6.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985827
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068709
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto379
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.152m, 0.494m, 6.269m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984463
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068705
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto380
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.152m, 0.494m, 6.269m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985849
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068705
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto381
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.748m, 15.016m, 3.285m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955312
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027164
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto382
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.748m, 15.016m, 6.285m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972776
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028088
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto383
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.350m, 16.608m, 6.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972796
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074398
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto384
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.370m, 16.602m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971451
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073646
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto385
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.295m, 0.250m, 6.328m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028356
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto386
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.665m, 6.425m, 0.064m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944468
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1017840
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto387
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 6.150m, 9.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030377
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto388
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.867m, 13.999m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940656
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1054614
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto389
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.350m, 16.623m, 6.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972958
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074396
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto390
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.248m, 16.280m, 3.196m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955372
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073638
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto391
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.698m, 6.335m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028268
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto392
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.698m, 3.335m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025705
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto393
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.048m, 15.014m, 6.284m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972778
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028088
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto394
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 15.017m, 3.284m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955316
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027164
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto395
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.258m, 1.205m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966120
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068011
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto396
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 8.827m, 3.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025346
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto397
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 8.827m, 6.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	993141
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028227
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto398
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.702m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972642
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028268
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto399
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.702m, 3.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947760
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025705
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto400
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.800m, 6.211m, 0.078m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20


**Elemento 1**


<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido


**Elemento 2**


<b>ID de elemento</b>	1017344
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto401 -0.020m Estático Nuevo 3.088m, 15.016m, 3.265m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	970802 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	1027221 IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA 8-Agua Fria Línea	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto402 -0.020m Estático Nuevo 3.088m, 15.016m, 6.265m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	972950 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	1028096 IS-3 - TERCE PISO-AGUA 8-Agua Fria Línea	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto403 -0.020m Estático Nuevo 3.565m, 15.007m, 6.273m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	972951 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	1028088 IS-3 - TERCE PISO-AGUA 8-Agua Fria Línea	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto404 -0.020m Estático Nuevo 3.495m, 15.013m, 3.267m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	971016 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	1027164 IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA 8-Agua Fria Línea	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto405 -0.020m Estático Nuevo 5.093m, 15.016m, 6.265m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	972955 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	1028088 IS-3 - TERCE PISO-AGUA 8-Agua Fria Línea	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto406 -0.020m Estático Nuevo 5.093m, 15.016m, 3.265m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	971152 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	1027164 IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA 8-Agua Fria Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto407 -0.020m Estático Nuevo 0.506m, 7.589m, 6.230m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	989400 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	1066099 IS-3 - TERCE PISO-AGUA 3-Desague Graso Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto408 -0.020m Estático Nuevo 5.248m, 16.147m, 3.179m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	972044 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	1073638 IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA 3-Desague Graso Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto409 -0.020m Estático Nuevo 3.250m, 15.613m, 9.328m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	977764 03_EST_TECHO-3 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	1030495 IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA 8-Agua Fria Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto410 -0.020m Estático Nuevo 0.250m, 8.335m, 3.305m 2019/10/28 03:20
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	962264 03_EST_TECHO-1 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	1067406 IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA 3-Desague Graso Sólido	




<b>Nombre</b>	Conflicto411
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.373m, 15.005m, 3.275m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955492
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027221
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto412
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.373m, 15.005m, 6.275m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972820
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028096
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto413
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.402m, 6.310m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972642
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028284
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto414
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.402m, 3.310m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20


**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947760
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025988
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

5




<b>Nombre</b>	Conflicto415
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 14.885m, 6.312m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028115
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto416
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 14.885m, 3.312m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027477
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto417
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.204m, 8.475m, 9.318m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030651
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto418
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.507m, 7.589m, 3.261m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062561
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto419
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.248m, 15.008m, 3.280m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955496
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027164
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto420
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.248m, 15.008m, 6.280m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972824
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028088
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto421
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.895m, 7.473m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066127
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto422
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.261m, 15.813m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977754
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072439
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto423
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.510m, 0.836m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068752
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto424
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.429m, 0.789m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984457
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068752
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto425
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.622m, 0.652m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068711
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto426
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.035m, 0.721m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068717
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto427
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.452m, 0.786m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966002
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068290
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto428
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.895m, 7.473m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064672
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto429
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.261m, 15.813m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	961952
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071806
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto430
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.452m, 0.786m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068290
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto431
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.670m, 0.660m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068236
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto432
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.084m, 0.729m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068260
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto433
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.960m, 15.403m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940656
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1021880
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto434
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 7.084m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948901
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062512
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto435
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 7.056m, 6.263m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972684
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066097
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto436
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.363m, 3.279m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947662
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068889
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto437
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.369m, 6.215m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972640
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068873
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto438
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.012m, 8.622m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944779
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018931
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto439
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.198m, 8.430m, 3.266m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955708
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064766
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto440
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 6.996m, 6.177m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972684
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066123
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto441
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 6.996m, 3.177m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948901
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064654
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto442
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 6.996m, 3.177m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955563
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064654
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto443
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.179m, 15.825m, 9.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977764
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030478
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto444
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.203m, 5.250m, 9.328m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974919
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030238
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto445
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.250m, 8.450m, 6.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	988985
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066061
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto446
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 6.147m, 9.325m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974939
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030377
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto447
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.852m, 0.645m, 6.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984465
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068699
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto448
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.179m, 12.325m, 9.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030510
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto449
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.248m, 16.086m, 3.225m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972044
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073168
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto450
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.350m, 16.492m, 6.207m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972796
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074394
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto451
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.180m, 12.575m, 9.325m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977764
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030510
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto452
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.912m, 13.985m, 9.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975194
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1070338
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto453
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.280m, 0.250m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972666
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028356
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto454
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.856m, -0.00000000631m, 3.297m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948268
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068657
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto455
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.856m, -0.00000000631m, 6.297m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972666
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068733
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto456
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.224m, 15.866m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971152
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072493
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto457
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.224m, 15.866m, 6.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972955
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074384
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto458
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.294m, 0.250m, -0.160m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	946439
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068984
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto459
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.639m, 14.920m, 6.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972944
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072437
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto460
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.639m, 14.920m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970443
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071802
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



Nombre	Conflicto461
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.870m, -0.00000000638m, 3.297m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948268
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1068649
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto462
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.870m, -0.00000000638m, 6.297m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972666
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1068731
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto463
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.335m, 16.414m, 6.203m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972958
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1074394
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto464
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.852m, 0.634m, 6.249m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	984465
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1068703
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto465
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.474m, 7.336m, 3.220m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	967891
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1064437
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto466
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 15.804m, 6.266m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972646
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1072443
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto467
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 15.804m, 3.266m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	947794
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1071821
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto468
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.265m, 16.097m, 6.208m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972958
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1074390
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto469
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.950m, 8.315m, 0.076m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	944172
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1018821
Capa	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto470
Distancia	-0.015m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.750m, 15.838m, 6.188m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972670
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1074400
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto471
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 15.838m, 3.188m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948461
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074339
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto472
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 15.838m, 6.188m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972862
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074400
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto473
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 15.838m, 3.188m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	956683
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074339
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto474
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.271m, 16.075m, 3.172m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948461
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072536
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto475
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.271m, 16.075m, 6.172m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972670
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074386
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto476
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.025m, 8.575m, 0.078m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944779
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018658
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto477
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.539m, 19.907m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974915
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1049529
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto478
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.730m, 8.575m, -0.094m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943581
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018284
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto479
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.723m, 9.260m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974901
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069918
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto480
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.752m, 7.485m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955565
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064672
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto481
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.925m, 7.569m, 6.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989068
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066069
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto482
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.333m, 3.319m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068889
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto483
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.100m, 18.788m, -0.096m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942525
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1021971
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto484
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.551m, 16.075m, 9.337m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974925
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030513
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto485
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.475m, 7.336m, 6.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989400
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066117
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto486
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.352m, 0.772m, 6.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984457
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068721
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto487
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.263m, 9.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975129
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069254
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto488
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.319m, 8.475m, 3.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025374
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto489
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.163m, 8.461m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972642
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069842
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto490
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.825m, 8.450m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972688
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066083
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto491
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.138m, 8.424m, 9.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974897
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067486
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto492
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.408m, 0.876m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068729
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto493
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.155m, 0.334m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972880
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069255
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto494
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.155m, 0.334m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974889
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069255
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto495
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.155m, 0.334m, 9.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975129
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069002
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto496
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.152m, 0.350m, 9.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974895
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069254
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto497
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.296m, 9.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069254
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto498
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.319m, 6.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068873
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto499
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.162m, 15.783m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947794
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071807
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto500
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.814m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	961952
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071807
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto501
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.223m, 8.457m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947760
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067407
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto502
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.445m, 0.899m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068430
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto503
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.581m, 0.722m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068228
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto504
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.155m, 0.334m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972632
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068874
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto505
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.155m, 0.334m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	959395
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068874
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto506
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.081m, 8.834m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	941767
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1024512
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto507
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.800m, 8.397m, -0.247m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058841
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto508
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.891m, -0.0000000213m, 3.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954894
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068657
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto509
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.891m, -0.0000000213m, 6.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972732
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068733
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto510
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 7.406m, 6.328m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972684
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028284
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto511
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 7.406m, 6.328m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028284
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto512
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 7.401m, 3.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948901
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025988
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto513
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 7.401m, 3.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025988
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto514
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.254m, 16.075m, 3.167m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948461
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073168
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto515
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.254m, 16.075m, 6.167m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972670
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074390
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto516
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.566m, 19.750m, 9.313m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974915
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030543
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto517
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.672m, 6.485m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944468
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1017867
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto518
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.850m, 6.229m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1017694
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto519
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.239m, 6.210m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944379
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1017062
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto520
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 14.887m, 6.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972650
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028115
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto521
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 14.887m, 3.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947860
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027477
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto522
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.602m, 5.701m, 9.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975087
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069503
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto523
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.952m, 0.706m, 6.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984459
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068718
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto524
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 15.737m, -0.104m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940656
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074310
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto525
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.348m, 16.055m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971451
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073168
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto526
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.901m, 8.022m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1018538
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto527
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.739m, 15.751m, 9.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074351
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto528
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.138m, 8.424m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	941640
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062701
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto529
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.535m, 8.239m, 6.205m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989400
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066113
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto530
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.279m, 0.250m, 3.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948268
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1026851
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto531
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.978m, 6.474m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944468
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1017930
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto532
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.233m, 15.825m, 3.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	956275
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071806
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto533
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.233m, 15.825m, 6.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972858
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072439
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto534
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.452m, 6.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067475
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto535
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.741m, 15.762m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074351
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto536
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.739m, 15.750m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074351
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto537
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.387m, 15.825m, 3.308m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	961952
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028015
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto538
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.387m, 15.825m, 6.308m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977754
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028176
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto539
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 13.556m, 0.068m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940656
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1021407
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto540
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.348m, 16.565m, 3.190m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971451
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073638
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto541
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.389m, 9.319m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069841
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto542
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.389m, 9.319m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974897
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069841
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto543
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 10.058m, 0.088m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940870
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1020918
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto544
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.011m, 8.575m, -0.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944779
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058770
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto545
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.150m, 8.442m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947760
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062701
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto546
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.394m, 9.161m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991449
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069841
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto547
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.410m, 9.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974895
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069262
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto548
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.739m, 15.752m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975037
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074351
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto549
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.192m, 0.357m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947662
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068874
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto550
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.192m, 0.357m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972640
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069255
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto551
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.192m, 0.357m, 9.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974895
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069002
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto552
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.748m, 9.267m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974901
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1070362
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto553
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.738m, 15.777m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972786
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074351
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto554
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.814m, 15.825m, -0.121m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	935874
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074310
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto555
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 10.049m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940870
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1020867
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fría
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto556
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.895m, 8.475m, 6.319m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972676
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066081
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto557
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.891m, 8.475m, 6.161m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972688
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066081
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto558
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.216m, 15.825m, 9.079m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974867
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1070929
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto559
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.854m, 13.549m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940656
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1021391
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fría
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto560
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.389m, 19.899m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940250
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1022613
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fría
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto561
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.952m, 14.873m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940656
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1021586
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto562
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.248m, 16.086m, 3.225m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955372
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073168
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto563
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.252m, 0.473m, 6.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985827
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068705
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto564
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.474m, 8.227m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066109
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto565
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.650m, 7.711m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066101
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto566
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.965m, 8.399m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066081
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto567
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.965m, 8.399m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989136
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066081
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto568
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.824m, 0.596m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068699
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto569
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.541m, 0.699m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985827
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068711
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto570
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.474m, 8.227m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1063303
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto571
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.675m, 7.727m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062589
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto572
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.151m, 0.493m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067715
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto573
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.189m, 1.770m, 9.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990914
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030171
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto574
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.820m, 15.825m, 3.104m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	935874
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074339
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto575
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.820m, 15.825m, 6.104m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972612
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074400
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto576
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.952m, 0.823m, 6.216m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985801
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068717
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto577
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.974m, 16.830m, -0.423m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	994835
<b>Capa</b>	01_EST_CIMENTACION
<b>Elemento Nombre</b>	Cisterna 1.70x2.20
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1060492
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto578
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.201m, 15.825m, -0.165m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	935770
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071458
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto579
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.215m, 0.350m, -0.104m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	937906
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068900
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto580
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.016m, 8.475m, 6.232m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989136
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067606
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




Nombre	Conflicto581
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.888m, 8.475m, 3.130m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948613
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1065732
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto582
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.016m, 8.475m, 6.254m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972676
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1067606
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto583
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.152m, 1.754m, 9.255m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	990895
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069286
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto584
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.834m, 8.428m, 3.150m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	949034
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1065732
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto585
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.246m, 15.798m, 9.150m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	974901
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1070929
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto586
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.864m, 19.850m, -0.210m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	940250
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1053148
Capa	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
Elemento Nombre	PVC Clase 10
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto587
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.808m, 0.002m, 6.219m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972907
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1068733
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto588
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.808m, 0.002m, 3.219m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	966872
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1068657
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto589
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.817m, 16.950m, -0.133m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	994835
Capa	01_EST_CIMENTACION
Elemento Nombre	Cisterna 1.70x2.20
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1016673
Capa	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto590
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 8.317m, 9.223m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	991449
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069849
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto591
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.266m, 9.235m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974897
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069849
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto592
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.178m, 8.475m, -0.121m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	936239
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067461
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto593
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.352m, 0.893m, 6.256m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985779
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068752
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto594
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.050m, 8.388m, 6.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989138
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067606
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto595
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.660m, 8.725m, 3.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1025354
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto596
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.178m, 8.475m, 9.331m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975117
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069841
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto597
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.196m, 0.350m, 9.144m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974889
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069254
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto598
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.178m, 8.475m, 9.144m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974875
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069841
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto599
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.222m, 0.350m, 6.144m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972632
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068873
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto600
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.180m, 15.825m, 6.144m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972610
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072439
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto601
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.231m, 0.350m, 3.144m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	937906
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068889
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto602
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.180m, 15.825m, 3.144m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	935770
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071806
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto603
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.998m, 7.517m, 3.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968988
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1065126
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto604
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.998m, 7.517m, 3.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955712
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1065126
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto605
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.249m, 18.161m, -0.185m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942339
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1054217
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto606
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.363m, 16.030m, 3.184m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971451
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072493
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto607
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.163m, 14.987m, 3.269m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971152
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027184
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto608
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.163m, 14.987m, 6.269m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972955
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028092
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto609
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.163m, 14.916m, 3.274m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971152
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027325
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto610
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.163m, 14.916m, 6.274m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972955
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028098
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto611
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.215m, 8.475m, 3.177m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	957055
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067406
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto612
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.068m, 9.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974897
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069366
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto613
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.885m, -0.000000213m, 6.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068731
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto614
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.885m, -0.000000213m, 3.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068649
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto615
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.550m, 8.175m, 6.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989398
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066113
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto616
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.213m, 15.825m, 3.213m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948461
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073037
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto617
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.213m, 15.825m, 6.213m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972670
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074388
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto618
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.215m, 8.475m, 6.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972868
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067475
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto619
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.201m, 8.479m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972618
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067475
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto620
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.493m, 0.250m, -0.195m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	946439
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1059937
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto621
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 15.825m, -0.176m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	936646
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1054217
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto622
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.252m, 12.575m, -0.214m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	936886
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1054217
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto623
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.810m, 16.950m, -0.133m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	994835
<b>Capa</b>	01_EST_CIMENTACION
<b>Elemento Nombre</b>	Cisterna 1.70x2.20
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1016663
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto624
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.771m, 19.850m, -0.189m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940250
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1053529
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto625
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.350m, 16.023m, 6.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972958
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074384
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto626
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.206m, 1.757m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990914
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030179
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto627
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.206m, 1.757m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030179
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto628
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.300m, 3.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068874
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto629
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.251m, 0.311m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069255
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto630
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.251m, 0.311m, 9.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069002
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto631
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 8.185m, -0.211m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058069
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto632
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.748m, 15.793m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955322
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074351
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto633
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.174m, 15.875m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971152
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1073204
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto634
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.157m, 15.875m, 6.296m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972955
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1074392
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto635
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.414m, 1.638m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990889
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1029997
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto636
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.414m, 1.638m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1029997
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto637
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.552m, 0.250m, 6.228m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984461
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068697
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto638
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.094m, 8.575m, -0.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943581
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058461
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto639
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.335m, 6.318m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028169
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto640
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.335m, 3.318m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947794
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027879
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




Nombre	Conflicto641
Distancia	-0.003m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 15.335m, 6.318m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	977754
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028169
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto642
Distancia	-0.003m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 15.335m, 3.318m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	961952
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1027879
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto643
Distancia	-0.003m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.118m, 15.330m, 6.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972646
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028165
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto644
Distancia	-0.003m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.118m, 15.330m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	947794
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1027825
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto645
Distancia	-0.003m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.377m, 15.974m, 6.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972668
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028180
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto646
Distancia	-0.003m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.377m, 15.974m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948412
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028040
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto647
Distancia	-0.003m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.199m, 15.825m, 5.091m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972610
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1071807
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto648
Distancia	-0.003m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 15.825m, 3.248m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	956275
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1071821
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto649
Distancia	-0.003m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 15.825m, 6.248m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972858
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1072443
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto650
Distancia	-0.003m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.173m, 15.012m, 3.287m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	955496
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1027200
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto651
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.173m, 15.012m, 6.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972824
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028094
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto652
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.173m, 15.012m, 6.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972950
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028094
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto653
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.173m, 15.012m, 3.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	970802
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1027200
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto654
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.215m, 8.475m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972618
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1067406
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto655
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.285m, 0.579m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028364
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto656
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.286m, 0.016m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972666
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028360
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto657
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.399m, 1.232m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028342
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto658
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.425m, 0.941m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028348
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto659
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.289m, 1.171m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028370
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto660
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.285m, 0.579m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1026922
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto661
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.286m, 0.016m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948268
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1026892
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto662
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.399m, 1.232m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1026591
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto663
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.425m, 0.941m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1026682
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto664
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.289m, 1.171m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1026942
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto665
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.152m, 14.873m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027325
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto666
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.082m, 8.824m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972644
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1030946
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto667
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.152m, 14.873m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028098
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto668
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.202m, 15.825m, 0.123m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	935770
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071792
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto669
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.526m, 8.203m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066113
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto670
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.509m, 7.642m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066103
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto671
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.125m, 7.020m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066123
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto672
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.965m, 8.417m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067606
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto673
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.261m, 15.685m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977754
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072441
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto674
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.193m, 0.465m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068705
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto675
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.278m, 0.359m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069262
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto676
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.526m, 8.203m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1063320
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto677
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.509m, 7.642m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1062597
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto678
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.125m, 7.020m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064654
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto679
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.261m, 15.685m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	961952
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071814
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto680
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.193m, 0.465m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067794
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto681
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.476m, 7.277m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064425
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto682
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.688m, 14.909m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	961952
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071757
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto683
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.970m, 7.559m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1065118
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto684
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.962m, 7.558m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955712
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1065118
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto685
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.886m, -0.006m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954894
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068649
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto686
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.441m, 7.311m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064425
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto687
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.717m, 14.875m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970443
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071757
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto688
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.284m, 1.241m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966120
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068001
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto689
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.717m, 14.875m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972944
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072435
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto690
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.457m, 7.257m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989400
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066115
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto691
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.962m, 7.558m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	989068
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1066067
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto692
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.342m, 1.234m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	985827
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1068707
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto693
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.602m, 5.716m, 9.297m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	975167
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069497
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto694
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.931m, 13.957m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	975194
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1070330
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto695
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.152m, 1.754m, 9.297m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	990917
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069278
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto696
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.688m, 14.909m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	977754
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1072435
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto697
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.152m, 1.754m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069278
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto698
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.611m, 5.761m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069497
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto699
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.886m, -0.006m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972732
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1068731
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto700
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.646m, 5.727m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	975087
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1069497
Capa	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto701
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.152m, 1.754m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990895
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1069278
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto702
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.441m, 7.311m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066115
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto703
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.931m, 13.957m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977764
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1070330
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto704
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.962m, 7.558m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066067
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto705
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.199m, 15.825m, 7.990m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974867
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071807
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto706
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.234m, 15.825m, 3.337m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	956275
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071807
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto707
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.236m, 15.825m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972858
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071807
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto708
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.252m, 1.209m, 6.247m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984463
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068709
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto709
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.538m, 18.883m, 9.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1049267
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto710
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.825m, 3.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948412
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1071806
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto711
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.825m, 6.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972668
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1072439
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto712
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.250m, 6.232m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972666
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068873
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto713
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.250m, 3.232m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948268
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1068889
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto714
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.189m, 8.475m, 6.237m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	988985
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066063
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto715
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.189m, 8.475m, 6.237m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972678
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066063
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto716
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.189m, 8.475m, 3.237m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948647
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064784
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto717
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.560m, 18.123m, 9.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1049430
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto718
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.869m, 8.475m, 3.347m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949034
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067593
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto719
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.869m, 8.475m, 3.347m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1067593
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto720
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.198m, 8.132m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972684
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028301
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




Nombre		Conflicto721
Distancia		-0.002m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		1.203m, 7.614m, 6.350m
Fecha de creación		2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972684	
Capa	03_EST_TECHO-2	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	1028295	
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
Elemento Nombre	8-Agua Fria	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto722
Distancia		-0.002m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		1.198m, 6.992m, 6.350m
Fecha de creación		2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972684	
Capa	03_EST_TECHO-2	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	1028315	
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
Elemento Nombre	8-Agua Fria	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto723
Distancia		-0.002m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		1.198m, 8.132m, 3.350m
Fecha de creación		2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948901	
Capa	03_EST_TECHO-1	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	1026125	
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA	
Elemento Nombre	8-Agua Fria	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto724
Distancia		-0.002m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		1.203m, 7.614m, 3.350m
Fecha de creación		2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948901	
Capa	03_EST_TECHO-1	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	1026104	
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA	
Elemento Nombre	8-Agua Fria	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto725
Distancia		-0.002m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		1.198m, 6.992m, 3.350m
Fecha de creación		2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948901	
Capa	03_EST_TECHO-1	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	1026280	
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA	
Elemento Nombre	8-Agua Fria	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto726
Distancia		-0.002m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		0.123m, 7.406m, 6.350m
Fecha de creación		2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972642	
Capa	03_EST_TECHO-2	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	1028280	
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
Elemento Nombre	8-Agua Fria	
Elemento Tipo	Línea	



Nombre		Conflicto727
Distancia		-0.002m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		0.123m, 7.406m, 3.350m
Fecha de creación		2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	947760	
Capa	03_EST_TECHO-1	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	1025953	
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA	
Elemento Nombre	8-Agua Fria	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto728
Distancia		-0.002m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		3.425m, 1.610m, 6.300m
Fecha de creación		2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	977180	
Capa	03_EST_TECHO-2	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	1029961	
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
Elemento Nombre	8-Agua Fria	
Elemento Tipo	Sólido	




Nombre		Conflicto729
Distancia		-0.002m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		3.425m, 1.610m, 6.300m
Fecha de creación		2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	984457	
Capa	03_EST_TECHO-2	
Elemento Nombre	Sin asignar	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	1029961	
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
Elemento Nombre	8-Agua Fria	
Elemento Tipo	Sólido	




Nombre		Conflicto730
Distancia		-0.001m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		5.905m, 15.451m, 6.350m
Fecha de creación		2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972650	
Capa	03_EST_TECHO-2	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	1028125	
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA	
Elemento Nombre	8-Agua Fria	
Elemento Tipo	Línea	



<b>Nombre</b>	Conflicto731
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.812m, 15.796m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028142
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto732
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.454m, 14.893m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027358
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto733
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.905m, 15.451m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947860
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027521
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto734
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.812m, 15.796m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027685
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto735
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.454m, 14.893m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028106
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto736
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 6.931m, 3.238m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955563
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064599
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto737
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 6.931m, 6.238m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972684
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066119
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto738
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 6.931m, 3.238m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948901
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1064599
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto739
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.931m, 8.627m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972678
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028253
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto740
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.658m, 8.643m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972678
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028243
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



Nombre	Conflicto741
Distancia	-0.001m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.485m, 8.629m, 6.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972678
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028259
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto742
Distancia	-0.001m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.105m, 7.705m, 6.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972642
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1028270
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto743
Distancia	-0.001m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.931m, 8.627m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948647
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1025528
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto744
Distancia	-0.001m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.658m, 8.643m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948647
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1025434
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto745
Distancia	-0.001m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.485m, 8.629m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	948647
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1025576
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto746
Distancia	-0.001m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.105m, 7.705m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	947760
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1025762
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto747
Distancia	-0.001m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.103m, 8.837m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	947777
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1030861
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto748
Distancia	-0.001m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.150m, 8.453m, 6.251m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	989068
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1066063
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto749
Distancia	-0.001m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.425m, 1.604m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1029974
Capa	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
Elemento Nombre	8-Agua Fria
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto750
Distancia	-0.001m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.874m, 8.475m, 6.050m
Fecha de creación	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

ID de elemento	972676
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	1066149
Capa	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
Elemento Nombre	3-Desague Graso
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto751
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.883m, 8.475m, 9.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974931
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066083
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto752
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.874m, 8.475m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972676
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1066083
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto753
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.879m, 8.475m, 3.080m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1058831
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto754
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.163m, 14.987m, 3.276m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971152
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1027176
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto755
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.163m, 14.987m, 6.274m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:20

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972955
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1028090
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

## Anexo 2. Interferencia de EST y IIEE identificadas en Navisworks.




<b>Nombre</b>	Conflicto1
<b>Distancia</b>	-0.058m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 5.906m, 0.124m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944379
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	793306
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto2
<b>Distancia</b>	-0.056m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 19.402m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955368
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768423
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto3
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.650m, 18.347m, 6.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972792
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805021
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto4
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.650m, 18.347m, 6.287m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972959
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805021
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto5
<b>Distancia</b>	-0.053m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.195m, 5.000m, 8.963m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974919
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818103
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Steel, Paint Finish, Ivory, Glossy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto6
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.429m, 15.752m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804905
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto7
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.429m, 15.752m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815060
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto8
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.429m, 15.752m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972956
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804905
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto9
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.429m, 15.752m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975203
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815060
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto10
<b>Distancia</b>	-0.049m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.350m, 7.009m, 9.224m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991045
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818833
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto11
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.219m, 5.000m, 0.078m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944635
<b>Capa</b>	O2_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792309
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto12
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.228m, 0.250m, 0.088m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	946294
<b>Capa</b>	O2_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792309
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto13
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.498m, 7.572m, 3.241m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955710
<b>Capa</b>	O3_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769791
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto14
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.077m, 2.874m, 3.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966053
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764117
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto15
<b>Distancia</b>	-0.044m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.773m, 15.753m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955484
<b>Capa</b>	O3_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766149
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto16
<b>Distancia</b>	-0.044m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.508m, -0.246m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966872
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762444
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto17
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.908m, -0.259m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967073
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762444
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto18
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.934m, 10.108m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	O3_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815308
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto19
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.850m, 15.374m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977646
<b>Capa</b>	O3_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815056
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto20
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.901m, 10.065m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975180
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815308
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto21
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.848m, 15.374m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975199
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815056
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto22
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.710m, 0.944m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985231
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815443
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto23
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.710m, 0.947m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990910
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815533
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto24
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.877m, 0.801m, 6.285m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985801
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808557
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto25
<b>Distancia</b>	-0.043m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.877m, 0.801m, 9.285m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990915
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815284
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto26
<b>Distancia</b>	-0.042m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.833m, 15.374m, 6.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972952
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804633
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto27
<b>Distancia</b>	-0.042m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 19.402m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972086
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768423
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto28
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.679m, 2.874m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966027
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764117
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto29
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.048m, 19.379m, 3.244m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955366
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768477
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto30
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.048m, 19.379m, 3.244m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972108
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768477
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto31
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 19.376m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948107
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768477
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto32
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 8.386m, 3.227m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949034
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto33
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.748m, 17.422m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955364
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767917
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto34
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.748m, 17.422m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972108
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767917
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto35
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.148m, 17.436m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955366
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767917
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto36
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.148m, 17.436m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972086
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767917
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto37
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.169m, 5.000m, 9.224m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974919
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818223
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto38
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.288m, 7.053m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	806057
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto39
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.954m, 11.840m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	797848
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto40
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.954m, 10.059m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	797469
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto41 -0.040m Estático Nuevo 1.482m, 4.532m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	977180 03_EST_TECHO-2 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	807272 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto42 -0.040m Estático Nuevo 4.650m, 18.399m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	977180 03_EST_TECHO-2 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	805021 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto43 -0.040m Estático Nuevo 2.885m, 0.853m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	977180 03_EST_TECHO-2 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	808557 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto44 -0.040m Estático Nuevo 1.224m, 0.934m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	977180 03_EST_TECHO-2 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	807495 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto45 -0.040m Estático Nuevo 3.785m, 15.408m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	977630 03_EST_TECHO-2 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	804633 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto46 -0.040m Estático Nuevo 3.820m, 7.509m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	977180 03_EST_TECHO-2 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	806651 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto47 -0.040m Estático Nuevo 3.789m, 7.561m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	989066 03_EST_TECHO-2 Sin asignar Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	806651 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto48 -0.040m Estático Nuevo 0.956m, 14.683m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	977754 03_EST_TECHO-2 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	804405 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto49 -0.040m Estático Nuevo 3.891m, 7.511m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	992953 03_EST_TECHO-3 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	817492 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto50 -0.040m Estático Nuevo 1.203m, 5.000m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	992953 03_EST_TECHO-3 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	818223 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	Nombre	Conflicto51
	Distancia	-0.040m
	Descripción	Estático
	Estado	Nuevo
	Punto de conflicto	2.330m, 14.016m, 9.300m
	Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977764
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	820292
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido

	Nombre	Conflicto52
	Distancia	-0.040m
	Descripción	Estático
	Estado	Nuevo
	Punto de conflicto	4.658m, 18.399m, 9.300m
	Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	815028
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido

	Nombre	Conflicto53
	Distancia	-0.040m
	Descripción	Estático
	Estado	Nuevo
	Punto de conflicto	2.885m, 0.853m, 9.300m
	Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	815284
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido

	Nombre	Conflicto54
	Distancia	-0.040m
	Descripción	Estático
	Estado	Nuevo
	Punto de conflicto	0.959m, 14.631m, 9.300m
	Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977764
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	821137
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido

	Nombre	Conflicto55
	Distancia	-0.040m
	Descripción	Estático
	Estado	Nuevo
	Punto de conflicto	4.101m, 3.761m, 9.300m
	Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	815788
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido

	Nombre	Conflicto56
	Distancia	-0.040m
	Descripción	Estático
	Estado	Nuevo
	Punto de conflicto	5.350m, 7.036m, 9.300m
	Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	818833
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido

	Nombre	Conflicto57
	Distancia	-0.040m
	Descripción	Estático
	Estado	Nuevo
	Punto de conflicto	1.224m, 0.934m, 9.300m
	Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	815224
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido


	Nombre	Conflicto58
	Distancia	-0.040m
	Descripción	Estático
	Estado	Nuevo
	Punto de conflicto	4.101m, 5.560m, 9.300m
	Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	817229
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido


	Nombre	Conflicto59
	Distancia	-0.040m
	Descripción	Estático
	Estado	Nuevo
	Punto de conflicto	5.396m, 6.984m, 9.300m
	Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	991041
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	818833
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido


	Nombre	Conflicto60
	Distancia	-0.040m
	Descripción	Estático
	Estado	Nuevo
	Punto de conflicto	5.306m, 6.977m, 6.300m
	Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	988939
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**


ID de elemento	806057
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto61 -0.040m Estático Nuevo 1.203m, 5.000m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	990919 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	818223 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto62 -0.040m Estático Nuevo 1.954m, 11.840m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	972934 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	797848 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto63 -0.040m Estático Nuevo 1.954m, 10.059m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	972934 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	797469 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto64 -0.040m Estático Nuevo 1.452m, 4.584m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	986116 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	807272 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto65 -0.040m Estático Nuevo 4.101m, 3.761m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	990912 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	815788 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto66 -0.040m Estático Nuevo 1.224m, 0.934m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	986173 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	807495 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto67 -0.040m Estático Nuevo 1.224m, 0.934m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	990919 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	815224 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto68 -0.040m Estático Nuevo 3.891m, 7.511m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	991052 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	817492 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto69 -0.040m Estático Nuevo 2.330m, 14.016m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	975195 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	820292 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto70 -0.040m Estático Nuevo 1.919m, 11.806m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	975180 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	820031 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	




<b>Nombre</b>	Conflicto71
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.597m, 18.381m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975206
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815028
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto72
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.959m, 14.631m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975192
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	821137
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto73
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.117m, 5.676m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991052
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817229
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto74
<b>Distancia</b>	-0.040m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.916m, 14.631m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972945
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804405
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto75
<b>Distancia</b>	-0.039m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.871m, 15.751m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970652
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766149
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto76
<b>Distancia</b>	-0.039m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.408m, -0.246m, 3.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954896
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762444
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto77
<b>Distancia</b>	-0.039m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.808m, -0.247m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954894
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762444
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto78
<b>Distancia</b>	-0.039m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.322m, 13.946m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977754
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	800768
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto79
<b>Distancia</b>	-0.039m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.322m, 13.946m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972948
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	800768
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto80
<b>Distancia</b>	-0.039m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.873m, 14.056m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955494
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto81
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.526m, 2.839m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966002
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764006
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	CAJA PASE 200x200x100mm
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto82
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.362m, -0.254m, 3.256m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949618
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762444
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto83
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.648m, 19.374m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955364
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768477
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto84
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.198m, 8.386m, 3.227m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955708
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto85
<b>Distancia</b>	-0.038m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.901m, 11.882m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820031
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto86
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.359m, -0.265m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967114
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	749093
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Steel, Paint Finish, Ivory, Glossy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto87
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.172m, -0.265m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967554
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	749116
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Steel, Paint Finish, Ivory, Glossy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto88
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.152m, -0.322m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966567
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	749005
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Steel, Paint Finish, Ivory, Glossy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto89
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.293m, -0.319m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954892
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	749093
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Steel, Paint Finish, Ivory, Glossy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto90
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.750m, 7.561m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989107
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	806651
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto91
<b>Distancia</b>	-0.037m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 0.250m, 3.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948268
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763676
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto92
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.598m, 5.828m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955710
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764793
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto93
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.473m, 14.065m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955492
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto94
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.452m, 4.584m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985751
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	807156
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto95
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.471m, 13.746m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815073
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto96
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.471m, 13.746m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805651
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto97
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.431m, 4.584m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	807156
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto98
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.431m, 4.584m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984457
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	807156
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto99
<b>Distancia</b>	-0.036m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.208m, -0.253m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954892
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762444
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto100
<b>Distancia</b>	-0.035m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.598m, 8.387m, 3.234m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**


<b>ID de elemento</b>	955710
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido


**Elemento 2**


<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto101 -0.035m Estático Nuevo 4.690m, 1.020m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	992953 03_EST_TECHO-3 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	815533 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto102 -0.035m Estático Nuevo 4.690m, 1.017m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	977180 03_EST_TECHO-2 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	815443 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto103 -0.035m Estático Nuevo 3.500m, 14.082m, 3.227m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	947834 03_EST_TECHO-1 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	767367 IE-1 - PRIMER PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto104 -0.034m Estático Nuevo 3.198m, 7.581m, 3.250m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	968598 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	769791 IE-1 - PRIMER PISO Tubo con uniones Línea	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto105 -0.034m Estático Nuevo 1.602m, 5.845m, 3.253m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	955658 03_EST_TECHO-1 Sin asignar Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	765019 IE-1 - PRIMER PISO Tubo con uniones Línea	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto106 -0.034m Estático Nuevo 2.377m, 2.861m, 3.254m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	954987 03_EST_TECHO-1 Sin asignar Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	763967 IE-1 - PRIMER PISO Tubo con uniones Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto107 -0.034m Estático Nuevo 4.048m, 14.052m, 3.255m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	955314 03_EST_TECHO-1 Sin asignar Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	767494 IE-1 - PRIMER PISO Tubo con uniones Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto108 -0.033m Estático Nuevo 5.123m, -0.224m, 3.285m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	967554 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	765974 IE-1 - PRIMER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto109 -0.033m Estático Nuevo 4.179m, 10.487m, 3.248m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	969627 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	770595 IE-1 - PRIMER PISO Tubo con uniones Línea	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto110 -0.033m Estático Nuevo 3.777m, 10.484m, 3.251m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	955446 03_EST_TECHO-1 Sin asignar Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	770595 IE-1 - PRIMER PISO Tubo con uniones Línea	




<b>Nombre</b>	Conflicto111
<b>Distancia</b>	-0.033m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.800m, 5.828m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	949034
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764793
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto112
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.837m, 6.547m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	949034
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	794022
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto113
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.977m, 2.867m, 3.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	954979
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764117
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto114
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.873m, 10.486m, 3.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	969525
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	771015
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto115
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.628m, 14.422m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	970443
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	766220
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto116
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.373m, 10.484m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	969475
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	771015
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto117
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.279m, 2.869m, 3.255m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	966002
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	763967
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto118
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.675m, 2.860m, 3.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	966154
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	763967
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto119
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.308m, -0.224m, 3.225m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	954892
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	765864
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto120
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.308m, -0.224m, 3.283m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	967114
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	765864
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto121
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.628m, 10.362m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969156
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766127
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto122
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.411m, 15.762m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972956
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804880
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto123
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.702m, 5.706m, 3.256m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968481
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765348
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto124
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.700m, 12.642m, 0.119m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1002032
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	789412
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto125
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.073m, 10.491m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955064
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771015
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto126
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.373m, 10.492m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955066
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771015
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto127
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.898m, 5.843m, 3.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955712
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764793
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto128
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.614m, 0.250m, 3.191m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954991
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762866
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto129
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.600m, 0.250m, 3.222m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948268
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762866
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto130
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.666m, 15.825m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948461
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767591
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto131
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 10.493m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947882
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771015
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto132
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 10.493m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955070
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771015
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto133
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.877m, 5.026m, 3.243m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966231
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765515
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto134
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.630m, 8.725m, 3.255m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766067
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto135
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.835m, 6.546m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972688
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	794022
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto136
<b>Distancia</b>	-0.031m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.577m, 2.856m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954981
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764117
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto137
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.773m, 10.305m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969156
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771156
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto138
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.287m, 19.363m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942339
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	793771
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto139
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.079m, 2.865m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966120
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763967
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto140
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.277m, 2.869m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954983
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763967
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto141
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.277m, 10.493m, 3.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969657
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770595
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto142
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.602m, 5.700m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968347
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765348
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto143
<b>Distancia</b>	-0.030m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.495m, 14.030m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971016
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767367
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto144
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.173m, 14.052m, 3.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955496
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto145
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.877m, 2.865m, 3.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954985
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763967
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto146
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.621m, 7.468m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808830
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto147
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.621m, 7.468m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989398
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808830
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto148
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.460m, 2.808m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966205
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763780
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto149
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.148m, 19.371m, 3.246m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972086
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768477
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto150
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.690m, 11.982m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969704
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770811
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto151
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.419m, 13.702m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975200
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815073
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto152
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.419m, 13.702m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972953
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805651
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto153
<b>Distancia</b>	-0.029m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.577m, 2.870m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954991
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763967
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto154
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.834m, 6.548m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974939
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	794022
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto155
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.402m, 5.843m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955654
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764793
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto156
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.573m, 10.493m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969416
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771015
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto157
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.573m, 10.493m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955062
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771015
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto158
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.969m, 14.052m, 3.246m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970709
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto159
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.373m, 14.053m, 3.244m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970742
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto160
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.473m, 14.055m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970775
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




Nombre	Conflicto161
Distancia	-0.028m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.873m, 14.056m, 3.259m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	970802
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	767315
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto162
Distancia	-0.028m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.048m, 14.052m, 3.255m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	971060
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	767494
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto163
Distancia	-0.028m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.500m, 11.858m, 6.331m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	981236
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	805474
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto164
Distancia	-0.028m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.500m, 11.858m, 6.331m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972652
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	805474
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto165
Distancia	-0.028m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.500m, 8.502m, 0.127m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	937017
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	787633
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto166
Distancia	-0.028m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.622m, 7.468m, 9.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	818493
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto167
Distancia	-0.028m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.622m, 7.468m, 9.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	991447
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	818493
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto168
Distancia	-0.028m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.983m, -0.262m, 3.248m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	954789
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	762444
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto169
Distancia	-0.028m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.908m, -0.259m, 3.257m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	967554
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	762484
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto170
Distancia	-0.028m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.908m, -0.259m, 3.257m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	954884
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	762484
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto171
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.693m, 15.486m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971118
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767582
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto172
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.673m, 10.491m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969443
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771015
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto173
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.985m, -0.262m, 3.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966523
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762444
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto174
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.222m, 16.075m, 0.120m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	935770
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	793479
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto175
<b>Distancia</b>	-0.028m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.223m, 8.475m, 0.120m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	936239
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	793479
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto176
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.222m, 12.325m, 0.120m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	936023
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	793479
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto177
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.779m, 5.025m, 3.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966262
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765515
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto178
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.571m, 14.047m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970686
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto179
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.630m, 12.575m, 3.255m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948503
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766129
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto180
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.890m, 5.914m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	793321
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto181
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.879m, 2.865m, 3.240m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	965205
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763967
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto182
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.638m, 5.000m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972664
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808776
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto183
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.473m, 10.493m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969497
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771015
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto184
<b>Distancia</b>	-0.027m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.702m, 11.922m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969704
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770771
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto185
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.177m, 10.496m, 3.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955444
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770595
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto186
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.873m, 10.502m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955068
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771015
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto187
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.516m, 10.488m, 3.165m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969556
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770363
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto188
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.363m, 14.056m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971087
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767494
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto189
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.496m, 10.551m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969556
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770410
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto190
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.639m, 5.250m, 6.324m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808776
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto191
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.108m, -0.253m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954888
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762484
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto192
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.622m, 10.499m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969556
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770595
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto193
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.708m, 11.868m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	980666
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805474
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto194
<b>Distancia</b>	-0.026m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.077m, 2.865m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954989
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763967
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto195
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.998m, 8.380m, 3.222m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955712
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto196
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.365m, 14.048m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971016
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto197
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.914m, 5.101m, 2.900m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764645
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto198
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.898m, 7.571m, 3.243m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955712
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769791
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto199
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.389m, 3.516m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990916
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	816124
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto200
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.105m, 1.582m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990914
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817940
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto201
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.876m, 8.137m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991048
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	821707
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto202
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.956m, 14.806m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975199
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815074
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto203
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.130m, 6.478m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991058
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	819480
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto204
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.899m, 13.501m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975194
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820960
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto205
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.824m, 13.406m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975194
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	821176
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto206
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.956m, 14.806m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972952
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810987
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto206
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.956m, 14.806m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972952
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810987
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto207
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.831m, 13.401m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972947
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810871
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto208
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.897m, 13.504m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972947
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810905
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto209
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.107m, 1.582m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985779
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	809391
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto210
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.689m, 9.684m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992132
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	819815
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto211
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.427m, 16.568m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974917
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	821367
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto212
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.427m, 16.578m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972662
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805281
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto213
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.174m, 6.951m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972642
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	809936
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto214
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.169m, 6.930m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974897
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818669
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto215
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.574m, 2.568m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990903
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818372
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto216
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 4.582m, 3.241m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949177
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764219
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto217
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.936m, 12.325m, 6.323m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	800722
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto218
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.873m, 10.296m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955058
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771156
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto219
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.462m, 5.000m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765357
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto220
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.073m, 14.056m, 3.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955490
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto221
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.125m, 8.725m, 9.331m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974931
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	819507
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto222
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.528m, 14.049m, 3.165m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971016
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767344
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto223
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.102m, 5.250m, 9.324m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817074
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto224
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.692m, 0.963m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990910
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815509
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto225
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.692m, 0.961m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	985231
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815404
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto226
<b>Distancia</b>	-0.025m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 14.065m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955316
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767494
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto227
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.185m, 5.019m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990919
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818163
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto228
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.865m, 0.818m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990915
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815283
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto229
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.936m, 11.865m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975180
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	819994
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



Nombre		Conflicto230
Distancia		-0.024m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		0.966m, 14.656m, 6.150m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972945
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	804380
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre		Conflicto231
Distancia		-0.024m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		2.353m, 14.011m, 6.150m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972948
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	800745
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre		Conflicto232
Distancia		-0.024m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		2.865m, 0.818m, 6.150m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	985801
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	808550
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre		Conflicto233
Distancia		-0.024m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		3.779m, 7.536m, 6.150m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	989066
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	806628
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre		Conflicto234
Distancia		-0.024m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		0.650m, 7.508m, 9.224m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	991446
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	818493
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre		Conflicto235
Distancia		-0.024m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		4.473m, 2.325m, 6.150m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	985656
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	809548
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre		Conflicto236
Distancia		-0.024m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		4.277m, 11.923m, 3.241m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955444
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	770864
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre		Conflicto237
Distancia		-0.024m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		4.277m, 11.923m, 3.241m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	969657
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	770864
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre		Conflicto238
Distancia		-0.024m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		1.300m, 6.248m, 3.258m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	948901
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	765001
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre		Conflicto239
Distancia		-0.024m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		4.106m, -0.252m, 3.250m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	967490
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	762484
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto240
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.168m, 5.250m, 9.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974919
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818000
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto241
<b>Distancia</b>	-0.024m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.198m, 5.842m, 3.246m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955708
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764793
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto242
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.356m, 15.845m, 6.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972670
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	800016
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Steel, Paint Finish, Ivory, Glossy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto243
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.356m, 15.845m, 9.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974925
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814511
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Steel, Paint Finish, Ivory, Glossy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto244
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.619m, 6.188m, 3.285m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765671
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto245
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.639m, 5.250m, 3.255m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765627
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto246
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.298m, 7.582m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955714
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769791
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto247
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.602m, 6.241m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968347
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765001
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto248
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.602m, 6.241m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955658
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765001
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto249
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.471m, 13.746m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975031
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815073
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto250
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.471m, 13.746m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972780
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805651
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto251
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.548m, 14.048m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971118
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767494
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto252
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.449m, 15.909m, 9.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974925
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815077
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto253
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.449m, 15.909m, 6.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972670
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	811202
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto254
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.306m, 7.030m, 6.165m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	988939
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	806017
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto255
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.936m, 12.325m, 9.323m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820102
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto256
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.048m, 15.168m, 3.247m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955314
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768110
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto257
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.650m, 7.508m, 6.224m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972918
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808830
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto258
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.635m, 0.221m, 2.900m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948268
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762769
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto259
<b>Distancia</b>	-0.023m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 15.396m, 9.327m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974903
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820654
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto260
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.748m, 14.055m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955312
<b>Capa</b>	03_EST_TFCHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767494
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto261
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 16.052m, 0.096m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	935770
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767081
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto262
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.773m, 15.744m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970443
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766149
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto263
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.198m, 5.828m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968598
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764793
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto264
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.498m, 5.836m, 3.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968555
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764793
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto265
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.143m, 5.829m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968988
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764793
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto266
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.673m, 5.828m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968952
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764793
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto267
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.387m, 5.833m, 3.256m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968523
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764793
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto268
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 9.356m, 0.123m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940870
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	789711
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto269
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 16.650m, 0.123m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940431
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	790870
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto270
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 16.615m, 0.123m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940431
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	790754
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto271
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 14.058m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955310
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto272
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 14.058m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947834
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto273
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.579m, 5.250m, 6.319m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972664
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	806753
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto274
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.394m, 16.075m, 9.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974925
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815024
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto275
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.174m, 5.250m, 9.317m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974935
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818000
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto276
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.317m, 8.725m, 6.316m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	993141
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805959
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto277
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 15.397m, 9.316m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977764
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820654
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto278
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 15.404m, 6.317m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977754
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804526
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto279
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.394m, 16.075m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972670
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804952
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto280
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.778m, 2.350m, 3.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949316
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771922
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto281
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.917m, 5.828m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968481
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765019
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto282
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.117m, 3.819m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	990912
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815766
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto283
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.977m, 14.649m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975192
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	821096
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto284
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.873m, 7.529m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991052
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817461
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto285
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.117m, 5.618m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991052
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817206
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto286
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.932m, 11.862m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972934
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	797815
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto287
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.500m, 4.559m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	986116
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	807249
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto288
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.211m, 0.912m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	986173
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	807472
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto289
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.848m, 15.404m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972952
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804610
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto290
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.213m, 7.575m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968988
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769791
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto291
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 11.861m, 6.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805474
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto292
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.813m, 7.578m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968952
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769791
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto293
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.398m, 7.631m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955714
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769889
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto294
<b>Distancia</b>	-0.022m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.673m, 14.049m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955488
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767315
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto295
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.601m, 17.397m, 3.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972062
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767915
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto296
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.958m, 10.300m, 3.256m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969381
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771156
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto297
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.398m, 7.563m, 3.172m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969010
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769889
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto298
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 6.237m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955563
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765001
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto299
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.979m, 4.582m, 3.241m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966027
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764219
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto300
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.309m, 8.725m, 6.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972678
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805959
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto301
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.573m, 5.214m, 5.900m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972664
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	809717
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto302
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 12.894m, 0.123m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940656
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	789389
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto303
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 5.880m, 0.123m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	786848
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto304
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.523m, 2.861m, 3.165m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966002
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763982
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto305
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.602m, 5.835m, 3.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968347
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765019
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto306
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.639m, 5.250m, 9.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818426
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto307
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.285m, -0.244m, 3.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966385
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762830
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto308
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 15.399m, 9.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820654
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto309
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.630m, 14.357m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970443
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766197
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




Nombre		Conflicto310
Distancia		-0.020m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		2.950m, 8.292m, 3.331m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264	
Capa	03_EST_TECHO-1	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	811590	
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO	
Elemento Nombre	Standard	
Elemento Tipo	Sólido	




Nombre		Conflicto311
Distancia		-0.020m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		2.983m, 8.475m, 3.312m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264	
Capa	03_EST_TECHO-1	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	792545	
Capa	IE-1 - PRIMER PISO	
Elemento Nombre	Tubo con uniones	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto312
Distancia		-0.020m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		1.927m, 6.237m, 3.250m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	968481	
Capa	<Sin nivel>	
Elemento Nombre	LADRILLO KK	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	765001	
Capa	IE-1 - PRIMER PISO	
Elemento Nombre	Tubo con uniones	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto313
Distancia		-0.020m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		0.835m, 6.248m, 3.243m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	968269	
Capa	<Sin nivel>	
Elemento Nombre	LADRILLO KK	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	765001	
Capa	IE-1 - PRIMER PISO	
Elemento Nombre	Tubo con uniones	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto314
Distancia		-0.020m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		4.363m, 15.174m, 3.243m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	971087	
Capa	<Sin nivel>	
Elemento Nombre	LADRILLO KK	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	768110	
Capa	IE-1 - PRIMER PISO	
Elemento Nombre	Tubo con uniones	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto315
Distancia		-0.020m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		3.963m, 15.177m, 3.245m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	971060	
Capa	<Sin nivel>	
Elemento Nombre	LADRILLO KK	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	768110	
Capa	IE-1 - PRIMER PISO	
Elemento Nombre	Tubo con uniones	
Elemento Tipo	Línea	



Nombre		Conflicto316
Distancia		-0.020m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		4.094m, 11.932m, 3.250m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	969627	
Capa	<Sin nivel>	
Elemento Nombre	LADRILLO KK	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	770864	
Capa	IE-1 - PRIMER PISO	
Elemento Nombre	Tubo con uniones	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto317
Distancia		-0.020m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		4.600m, 2.027m, 3.331m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	949130	
Capa	03_EST_TECHO-1	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	814264	
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO	
Elemento Nombre	Standard	
Elemento Tipo	Sólido	




Nombre		Conflicto318
Distancia		-0.020m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		3.034m, 8.725m, 6.336m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972676	
Capa	03_EST_TECHO-2	
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	823645	
Capa	IE-3 - TERCER PISO	
Elemento Nombre	Tubo con uniones	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre		Conflicto319
Distancia		-0.020m
Descripción		Estático
Estado		Nuevo
Punto de conflicto		0.224m, 12.575m, 6.330m
Fecha de creación		2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972882	
Capa	03_EST_TECHO-2	
Elemento Nombre	Sin asignar	
Elemento Tipo	Sólido	

**Elemento 2**

ID de elemento	823390	
Capa	IE-3 - TERCER PISO	
Elemento Nombre	Tubo con uniones	
Elemento Tipo	Línea	




Nombre	Conflicto320
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.224m, 12.325m, 6.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972644
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823390
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto321
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.224m, 12.575m, 6.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972646
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823390
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto322
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.998m, 5.250m, 6.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823941
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto323
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.137m, 5.000m, 6.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	824327
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto324
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 4.828m, 6.334m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823979
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto325
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.998m, 5.250m, 6.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972664
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823941
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto326
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.128m, 5.250m, 6.338m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972664
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	824327
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto327
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.634m, 12.325m, 6.335m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972674
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823434
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto328
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.484m, 16.075m, 6.337m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972662
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823236
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto329
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.484m, 16.075m, 6.337m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972860
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823236
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto330
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.771m, 0.350m, 6.336m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972706
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	824110
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto331
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.634m, 12.325m, 6.335m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	981236
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823434
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto332
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.778m, -0.00000565m, 6.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972878
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	824110
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto333
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.778m, 0.000000376m, 6.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972702
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	824110
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto334
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.224m, 12.325m, 3.335m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	947777
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	812893
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto335
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.162m, 5.250m, 3.335m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	948220
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	814311
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto336
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.162m, 5.250m, 3.335m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	814311
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto337
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.774m, 0.350m, 3.335m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	950464
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	814183
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto338
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.780m, -0.00000565m, 3.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	958914
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	814183
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto339
Distancia	-0.020m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.780m, 0.000000369m, 3.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	949790
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	814183
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto340
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 8.945m, 3.335m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947882
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813163
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto341
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 8.945m, 3.335m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813163
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto342
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.468m, 16.075m, 3.338m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	956478
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813415
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto343
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 2.019m, 3.335m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814242
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto344
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.850m, 12.658m, 3.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813335
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto345
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 4.403m, 3.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813808
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto346
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 4.608m, 3.335m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813780
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto347
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.232m, 4.950m, 3.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	958066
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813721
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto348
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.232m, 4.950m, 3.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947662
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813721
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto349
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.468m, 16.075m, 3.338m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948107
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813415
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto350
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.966m, 12.575m, 9.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977764
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820136
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto351
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.398m, 6.150m, 3.172m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969010
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764746
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto352
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.398m, 6.138m, 3.172m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955714
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764746
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto353
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.205m, -0.265m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954793
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	749005
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Steel, Paint Finish, Ivory, Glossy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto354
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 8.314m, 3.331m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	811806
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto355
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.619m, 17.426m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972062
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767890
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto356
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 6.352m, 3.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813546
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto358
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.814m, 6.547m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949034
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	794063
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto357
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.150m, 16.634m, 0.044m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942029
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	793535
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto359
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.816m, 6.549m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974939
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	794063
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto360
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.817m, 6.562m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972688
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	794063
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto361
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.292m, 2.916m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966053
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764141
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto362
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.663m, 15.430m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971118
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767559
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto363
<b>Distancia</b>	-0.020m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.761m, 19.943m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940051
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769102
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto364
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.704m, 5.029m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966262
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765527
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto365
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 9.356m, 0.124m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940870
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	789788
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto366
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 8.506m, 0.123m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	787216
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto367
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 11.080m, 0.123m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943423
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	788743
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto368
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 11.040m, 0.123m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943423
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	788588
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto369
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.125m, 8.725m, 9.313m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	819507
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto370
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 15.397m, 6.328m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972648
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804526
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto371
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.577m, 10.485m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955442
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770595
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto372
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.764m, 2.856m, 3.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966094
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763967
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto373
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.125m, 8.725m, 6.331m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972676
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	795033
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto374
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 8.389m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948901
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771693
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto375
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 4.828m, 6.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972640
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823979
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto376
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.077m, 4.591m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966053
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764219
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto377
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 5.620m, 9.314m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817975
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto378
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.977m, 4.582m, 3.241m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954979
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764219
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto379
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.594m, 5.000m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	806753
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto380
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.235m, 6.463m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989138
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	806840
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto381
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.225m, 6.463m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991058
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818952
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto382
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.853m, 15.390m, 9.220m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975199
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820769
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto383
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.514m, 12.325m, 3.246m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948562
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770539
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto384
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.981m, 8.725m, 3.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792545
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto385
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.993m, -0.242m, 3.256m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967138
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762484
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto386
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.653m, -0.256m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967523
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762484
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto387
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.452m, 4.532m, 6.285m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984467
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	807272
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto388
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.523m, -0.254m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967114
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762484
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto389
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.586m, 0.274m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	986116
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762905
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubería flexible redonda
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



Nombre	Conflicto390
Distancia	-0.018m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.564m, 2.856m, 3.250m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	966002
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764117
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto391
Distancia	-0.018m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.852m, 6.406m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	949034
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	811457
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto392
Distancia	-0.018m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.863m, 6.736m, 3.350m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	949034
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	811524
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto393
Distancia	-0.018m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.950m, 8.321m, 3.331m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	949034
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	811806
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto394
Distancia	-0.018m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.575m, 6.470m, 6.150m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	988968
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	810053
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto395
Distancia	-0.018m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.377m, 4.582m, 3.241m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	954977
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764219
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto396
Distancia	-0.018m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.652m, 6.237m, 3.250m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	967891
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	765001
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto397
Distancia	-0.018m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.630m, 8.575m, 0.124m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	944779
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	787694
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto398
Distancia	-0.018m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.950m, 8.292m, 3.331m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	949034
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	811590
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto399
Distancia	-0.018m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.677m, 4.576m, 3.253m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	954981
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764219
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto400
Distancia	-0.017m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.250m, 9.779m, 6.339m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823628
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto401
Distancia	-0.017m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.250m, 9.779m, 6.339m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972652
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823628
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto402
Distancia	-0.017m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.500m, 8.940m, 3.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962072
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	813163
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto403
Distancia	-0.017m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.634m, 8.725m, 0.124m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	944779
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	789647
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto404
Distancia	-0.017m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.590m, 8.725m, 0.124m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	944779
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	788061
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto405
Distancia	-0.017m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.514m, 12.575m, 0.122m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	943188
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	791411
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto406
Distancia	-0.017m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.475m, 12.425m, 0.122m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	943188
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	789261
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto407
Distancia	-0.017m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.151m, 6.425m, 3.336m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	948939
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	813626
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto408
Distancia	-0.017m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.117m, 6.425m, 3.330m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	948939
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	813606
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto409
Distancia	-0.017m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.146m, 6.425m, 3.331m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	813626
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto410
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.115m, 6.425m, 3.331m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813606
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto411
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.346m, 14.049m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970686
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767320
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto412
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.680m, 9.654m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989705
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810172
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto413
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.573m, 5.000m, 6.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972664
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808950
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto414
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.498m, 8.389m, 3.231m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968598
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto415
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 6.343m, 3.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948901
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813546
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto416
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.585m, -0.294m, 3.222m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966385
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763901
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto417
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.702m, 5.706m, 3.256m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955658
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765348
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto418
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 15.391m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804526
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto419
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.579m, 4.578m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966002
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764217
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto419
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.579m, 4.578m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966002
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764217
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto420
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 4.599m, 3.333m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947662
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813780
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto421
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.650m, 14.062m, 3.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971016
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767494
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto422
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.198m, 7.574m, 3.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955708
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769791
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto423
<b>Distancia</b>	-0.016m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 10.551m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947882
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770410
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto424
<b>Distancia</b>	-0.016m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.105m, 5.250m, 9.317m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974919
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817074
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto425
<b>Distancia</b>	-0.016m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.405m, 16.075m, 0.112m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942720
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	790667
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto426
<b>Distancia</b>	-0.016m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.368m, 15.925m, 0.120m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942720
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	790507
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto427
<b>Distancia</b>	-0.016m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 8.507m, 0.588m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	937017
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	776303
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	GFCI
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto428
<b>Distancia</b>	-0.016m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.577m, 2.860m, 3.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966205
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763967
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




Nombre	Conflicto429
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.851m, 15.825m, 6.326m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972670
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	805397
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto430
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.851m, 15.825m, 9.326m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	974925
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	815069
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto431
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.408m, -0.259m, 3.257m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	954886
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	762484
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto432
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.500m, 18.380m, 9.318m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	974917
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	821304
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto433
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.500m, 18.380m, 6.318m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972662
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	805119
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto434
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.765m, 6.460m, 9.150m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	991048
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	817860
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto435
Distancia	-0.016m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.074m, -0.262m, 3.248m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	949508
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	762444
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto436
Distancia	-0.015m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.480m, 15.825m, 6.332m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972648
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823236
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto437
Distancia	-0.015m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.471m, 15.825m, 3.335m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	947834
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	813415
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto438
Distancia	-0.015m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.500m, 10.048m, 9.313m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	991912
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	819675
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto439
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 10.048m, 9.313m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974907
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	819675
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto440
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 10.057m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	981236
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805793
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto441
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 10.057m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972652
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805793
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto442
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 5.615m, 9.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974935
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817975
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto443
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.800m, 5.625m, 9.324m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974939
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817975
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto444
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.283m, -0.244m, 3.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954793
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762830
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto445
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.583m, -0.311m, 3.274m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954791
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763901
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto446
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.621m, 0.0000000226m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948268
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762778
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto447
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 18.727m, 6.332m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	824372
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto448
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.548m, 19.383m, 3.255m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955368
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769617
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto449
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.548m, 19.383m, 3.255m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972062
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769617
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto450
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.919m, 12.325m, 9.321m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974927
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820102
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto451
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.247m, -0.276m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765864
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto452
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.055m, -0.224m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765974
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto453
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.303m, 18.872m, 3.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972086
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769281
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto454
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 6.786m, 6.335m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972688
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823704
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto455
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.935m, 12.325m, 6.320m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972672
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	800722
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto456
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.600m, 3.775m, 3.335m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949177
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814271
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto457
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.600m, 3.775m, 3.335m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814271
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto458
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.816m, 6.301m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972688
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823744
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto459
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 17.432m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	948107
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	767945
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto460
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 17.421m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955368
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	767917
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto461
<b>Distancia</b>	-0.015m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.577m, 11.931m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955442
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	770864
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto462
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 4.412m, 3.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	947662
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	813808
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto464
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.196m, 1.837m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	984463
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	809185
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto463
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.196m, 1.837m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	990895
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	817033
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto465
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.873m, 6.856m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	944172
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	787350
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto466
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.647m, 8.692m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	944779
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	787941
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto467
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.600m, 8.692m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	944779
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	787913
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto468
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.123m, 2.738m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	941497
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	785855
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto469
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.032m, 5.041m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944274
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	786333
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto470
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.897m, 5.883m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	941028
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	786916
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto471
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.871m, 6.879m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	787254
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto472
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.071m, 5.041m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944274
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	786388
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto473
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.627m, 8.707m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944779
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	787775
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto474
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.117m, 2.531m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	941497
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	785845
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto475
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.871m, 6.049m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	787468
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto476
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.107m, 2.776m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	941497
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	786165
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto477
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.638m, 2.870m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	946094
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	786513
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto478
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.061m, 12.543m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943188
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	790146
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto479
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.381m, 16.043m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942720
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	790556
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto480
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.891m, 16.603m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940431
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	790805
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto481
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.891m, 16.638m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	940431
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	790872
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto482
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.404m, 16.028m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942720
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	790652
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto483
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.486m, 12.470m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943188
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	789319
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto484
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.509m, 12.452m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943188
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	791160
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto485
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.577m, 4.589m, 3.255m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954981
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764217
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto486
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.600m, 3.754m, 3.339m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814404
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto487
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.600m, 3.754m, 3.339m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949177
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814404
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto488
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.373m, 18.866m, 3.247m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972086
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769286
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto489
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.152m, 2.874m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966053
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764131
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto490
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.631m, -0.000000000468m, 3.244m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954791
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762778
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto491
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.422m, 2.857m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966205
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763685
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto492
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.663m, 18.371m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972959
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804997
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto493
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.386m, 14.021m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972820
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	800768
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto494
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.029m, 8.475m, 3.338m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812195
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto495
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.442m, 6.320m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972642
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808886
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto496
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 7.448m, 6.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808886
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto497
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.746m, -0.450m, 3.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814181
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto498
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.746m, -0.450m, 3.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949691
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814181
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto499
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.358m, 14.007m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975195
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820270
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto500
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.987m, 5.709m, 3.246m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968481
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765355
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto501
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.223m, 18.876m, 3.242m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972086
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769713
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto502
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.464m, 2.870m, 3.165m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966205
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763454
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto503
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.676m, 9.730m, 6.317m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	981236
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810179
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto504
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 13.659m, 3.339m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947794
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812913
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto505
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 6.801m, 6.336m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823704
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto506
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.600m, 2.027m, 3.331m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814264
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto507
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 2.024m, 3.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949130
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814242
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto508
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.162m, 2.862m, 3.254m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966231
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763690
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto509
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 10.045m, 9.327m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	819675
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto510
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 10.053m, 6.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805793
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto511
<b>Distancia</b>	-0.013m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.173m, 15.749m, 3.247m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955486
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766251
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto512
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.687m, 9.725m, 6.315m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	993141
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810179
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto513
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.698m, 15.749m, 3.243m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970443
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766230
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto514
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 10.880m, 6.337m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	981236
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823405
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto515
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 10.880m, 6.337m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972652
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823405
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto516
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 18.377m, 6.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805119
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto517
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 18.377m, 9.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	821304
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto518
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.752m, 6.246m, 3.241m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955565
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765001
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto519
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.269m, 8.725m, 3.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812722
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto520
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.454m, 8.725m, 3.332m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812425
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto521
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.482m, 8.725m, 3.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812219
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto522
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.012m, 8.725m, 3.337m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812210
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto523
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.403m, 16.075m, 6.313m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804952
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto524
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.133m, 9.705m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969381
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771293
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto525
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.326m, 9.643m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969416
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771096
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto526
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.980m, 6.216m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792561
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto527
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.641m, 7.456m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989398
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808807
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto528
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.131m, 6.457m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989138
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	795144
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto529 -0.012m Estático Nuevo 1.899m, 13.499m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	975194 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	820967 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto530 -0.012m Estático Nuevo 4.872m, 8.128m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	991048 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	821714 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto531 -0.012m Estático Nuevo 3.952m, 14.798m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	975199 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	815075 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto532 -0.012m Estático Nuevo 2.389m, 3.514m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	990916 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	815952 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto533 -0.012m Estático Nuevo 1.824m, 13.402m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	972947 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	810878 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto534 -0.012m Estático Nuevo 3.098m, 1.584m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	990914 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	817947 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto535 -0.012m Estático Nuevo 3.100m, 1.584m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	985779 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	809400 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto536 -0.012m Estático Nuevo 3.952m, 14.798m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	972952 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	810994 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto537 -0.012m Estático Nuevo 1.897m, 13.502m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	972947 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	810912 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto538 -0.012m Estático Nuevo 4.479m, 2.323m, 6.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	985656 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	809557 IE-02 - SEGUNDO PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto539 -0.012m Estático Nuevo 4.479m, 2.323m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	990911 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	815287 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto540 -0.012m Estático Nuevo 3.130m, 6.476m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	991058 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	819491 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	


	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto541 -0.012m Estático Nuevo 1.818m, 13.408m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	975194 <Sin nivel> LADRILLO KK Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	821183 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto542 -0.012m Estático Nuevo 0.584m, 2.573m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	990903 03_EST_TECHO-2 Sin asignar Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	818381 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto543 -0.012m Estático Nuevo 0.584m, 2.573m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	992953 03_EST_TECHO-3 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	818381 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto544 -0.012m Estático Nuevo 2.389m, 3.514m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	992953 03_EST_TECHO-3 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	815952 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto545 -0.012m Estático Nuevo 2.186m, 1.832m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	992953 03_EST_TECHO-3 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	817034 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto546 -0.012m Estático Nuevo 2.186m, 1.832m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	990895 03_EST_TECHO-2 Sin asignar Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	817034 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto547 -0.012m Estático Nuevo 3.098m, 1.584m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	992953 03_EST_TECHO-3 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	817947 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	

	<b>Nombre</b> <b>Distancia</b> <b>Descripción</b> <b>Estado</b> <b>Punto de conflicto</b> <b>Fecha de creación</b>	Conflicto548 -0.012m Estático Nuevo 3.225m, 6.461m, 9.300m 2019/10/28 03:25
<b>Elemento 1</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	992953 03_EST_TECHO-3 RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup> Sólido	
<b>Elemento 2</b>		
<b>ID de elemento</b> <b>Capa</b> <b>Elemento Nombre</b> <b>Elemento Tipo</b>	818959 IE-3 - TERCER PISO Standard Sólido	



Nombre	Conflicto549
Distancia	-0.012m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.872m, 8.128m, 9.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	821714
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto550
Distancia	-0.012m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.952m, 14.798m, 9.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977646
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	815075
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto551
Distancia	-0.012m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.479m, 2.323m, 9.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	815287
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto552
Distancia	-0.012m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.130m, 6.476m, 9.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	819491
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto553
Distancia	-0.012m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.818m, 13.408m, 9.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977764
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	821183
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto554
Distancia	-0.012m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.679m, 9.684m, 9.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	993193
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	819960
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto555
Distancia	-0.012m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.131m, 6.455m, 6.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	795153
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto556
Distancia	-0.012m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.186m, 1.832m, 6.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	809192
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto557
Distancia	-0.012m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.574m, 6.466m, 6.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	810060
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto558
Distancia	-0.012m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.584m, 6.466m, 6.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	988968
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	810060
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto559
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.186m, 1.832m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	984463
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	809192
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto560
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.824m, 13.402m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977754
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810878
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto561
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.689m, 9.650m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989705
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810179
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto562
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.100m, 1.584m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	809400
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto563
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.952m, 14.798m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810994
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto564
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.235m, 6.461m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	806851
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto565
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.479m, 2.323m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	809557
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto566
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.331m, 18.711m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942525
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	791053
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto567
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.998m, 8.389m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968988
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto568
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.125m, 8.475m, 6.331m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	795033
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto569
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.600m, 2.918m, 3.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949177
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764323
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto570
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.598m, 8.385m, 3.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968952
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto571
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.225m, 6.461m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991058
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818959
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto572
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.235m, 6.461m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	989138
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	806851
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto573
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.987m, 6.251m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968481
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765006
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto574
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.627m, 6.250m, 3.165m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765634
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto575
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 19.762m, 3.339m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948041
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813516
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto576
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.024m, 8.475m, 6.345m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823645
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto577
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.850m, 12.638m, 6.339m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823278
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto578
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.238m, 12.575m, 3.339m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	959779
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812893
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto579
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.238m, 12.575m, 3.339m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947794
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812893
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto580
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.620m, 12.325m, 3.346m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948562
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813305
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto581
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.226m, 5.300m, 3.347m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947760
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813721
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto582
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.452m, 8.725m, 3.343m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812425
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto583
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.473m, 8.725m, 3.343m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812219
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto584
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.084m, 16.300m, 0.102m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942029
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767150
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto585
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.084m, 16.300m, 0.102m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	938735
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767150
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto586
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 11.029m, 0.124m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	943423
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	788586
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto587
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 6.345m, 3.343m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947760
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813570
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto588
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 10.878m, 6.342m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823405
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto589
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 12.653m, 3.333m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813386
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto590
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 12.648m, 6.333m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823248
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto591
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.967m, 6.344m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972640
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	824041
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto592
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 12.653m, 3.344m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947834
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813386
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto593
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 12.648m, 6.344m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972648
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823248
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto594
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.839m, 7.547m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991050
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817492
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto595
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.499m, 19.761m, 3.344m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	960829
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813516
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto596
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.339m, 7.012m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991045
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818810
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto597
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.438m, 19.379m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972086
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769351
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto598
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.899m, 13.499m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977764
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820967
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




Nombre	Conflicto599
Distancia	-0.011m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.078m, 8.574m, 3.050m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	948613
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	771374
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto600
Distancia	-0.011m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.750m, 12.657m, 3.344m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	947860
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	813355
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto601
Distancia	-0.011m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.171m, 15.748m, 3.248m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	970652
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	766251
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto602
Distancia	-0.010m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.277m, 2.874m, 3.250m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	954993
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	763685
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto603
Distancia	-0.010m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.409m, 7.950m, 3.228m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	969010
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	770010
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto604
Distancia	-0.010m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.950m, 6.283m, 3.243m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	949034
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	769943
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto605
Distancia	-0.010m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.751m, 6.456m, 9.285m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	991048
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	817867
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto606
Distancia	-0.010m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.750m, 2.022m, 3.331m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	950464
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	814242
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto607
Distancia	-0.010m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.677m, 11.982m, 3.286m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955442
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	770811
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto608
Distancia	-0.010m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.461m, 4.561m, 6.150m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	985751
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	807123
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto609
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.633m, 14.067m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971118
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767544
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto610
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.002m, 5.811m, 3.280m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968481
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764941
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto611
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.002m, 5.811m, 3.228m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955656
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764941
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto612
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.260m, 8.725m, 3.343m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812722
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto613
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.637m, 10.312m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969156
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766104
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto614
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.708m, -0.241m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	954890
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	762484
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto615
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.823m, 15.180m, 3.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971060
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768264
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto616
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.800m, 6.347m, 3.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813697
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto617
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.800m, 6.347m, 3.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949034
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813697
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto618
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.477m, 0.250m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948268
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763585
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto619
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 13.659m, 3.344m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	961952
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812913
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto620
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.960m, 12.575m, 9.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974927
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820136
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto621
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 0.967m, 6.333m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	824041
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto622
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.088m, 10.304m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969381
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771172
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto623
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.298m, 8.390m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955714
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto624
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.623m, 15.426m, 3.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971118
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768133
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto625
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.102m, 5.022m, 3.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966231
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765581
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto626
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.920m, 10.080m, 6.165m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972934
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	797423
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto627
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.405m, 6.159m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969010
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764703
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto628
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.232m, 2.896m, 3.255m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966053
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764122
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto629
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.027m, 8.475m, 3.340m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812195
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto630
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.487m, 19.750m, 3.332m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948107
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813516
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto631
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.646m, 5.250m, 9.316m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	974919
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818426
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto632
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.791m, 6.333m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823744
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto633
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 18.722m, 6.345m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972662
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	824372
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto634
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.408m, 5.850m, 3.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969010
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764696
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto635
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.563m, 17.419m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972062
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767917
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto636
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.382m, 13.980m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975071
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820292
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto637
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 6.345m, 3.343m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813570
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto638
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.239m, 0.095m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	946294
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792039
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto639
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.897m, 6.563m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792374
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto640
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.407m, 6.750m, 3.225m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969010
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769777
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto641
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.897m, 13.502m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977754
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	810912
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto642
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 10.355m, 3.311m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947882
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770289
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto643
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.250m, 10.355m, 3.311m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770289
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto644
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.667m, 11.973m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770811
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto645
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.536m, 10.444m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770410
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto646
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.609m, 10.362m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766127
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto647
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.608m, 6.296m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765671
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto648
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.646m, 15.477m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767582
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



Nombre	Conflicto649
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.102m, 5.811m, 3.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764941
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto650
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.573m, 14.082m, 3.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962072
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	767367
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto651
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.608m, 14.413m, 3.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	961952
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	766220
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto652
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.601m, 17.477m, 3.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	767915
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto653
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.459m, 19.350m, 3.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	768423
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto654
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 0.900m, 3.332m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	814069
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto655
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 0.900m, 3.345m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	947662
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	814069
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto656
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.660m, 6.197m, 3.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955565
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	765671
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto657
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 7.419m, 9.327m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	974897
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	818564
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto658
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.250m, 7.419m, 9.327m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	818564
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto659
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.627m, 12.575m, 6.345m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972674
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823446
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto660
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.358m, 10.481m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969416
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771035
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto661
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.441m, 13.732m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972953
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805607
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto662
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.441m, 13.732m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975200
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815072
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto663
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 13.688m, 6.342m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977754
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823358
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto664
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 13.688m, 6.342m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972646
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823358
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto665
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.754m, 6.458m, 9.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	992953
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817867
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto666
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.775m, 11.725m, 3.239m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969556
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770938
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto667
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.782m, 3.345m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812378
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto668
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 8.782m, 3.345m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947777
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812378
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



Nombre	Conflicto669
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.177m, 2.854m, 3.251m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	954993
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	763690
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto670
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	2.042m, 5.839m, 3.150m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955656
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764875
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto671
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.133m, 6.465m, 6.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	989138
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	795153
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto672
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.458m, 2.839m, 3.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764006
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	CAJA PASÉ 200x200x100mm
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto673
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.256m, 8.725m, 3.344m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	948613
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	812797
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto674
Distancia	-0.008m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.256m, 8.725m, 3.344m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	812797
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto675
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.675m, 9.692m, 9.300m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992132
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	819960
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto676
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.394m, 15.825m, 6.322m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977630
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	804952
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto677
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.394m, 15.825m, 9.322m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977646
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	815024
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto678
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	5.401m, 16.075m, 9.315m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	992953
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	815024
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto679
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.223m, 5.831m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	968988
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764798
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto680
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.148m, 18.867m, 3.233m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955366
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	769713
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto681
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.690m, 10.586m, 3.246m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	969704
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	770609
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto682
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.322m, 8.475m, 6.323m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977180
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	805959
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto683
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.283m, 6.137m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	968988
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764791
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto684
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.076m, 16.075m, 0.104m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	935770
Capa	02_EST_1ER NIVEL
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	767167
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto685
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 19.748m, 3.343m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	813516
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto686
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.497m, 2.808m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	763780
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto687
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.600m, 0.250m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962264
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	762866
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto688
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.690m, 10.599m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	969704
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	770623
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto689
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	0.657m, 7.451m, 9.150m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	991446
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	818460
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto690
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.445m, 4.558m, 6.150m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	984457
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	807123
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto691
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.500m, 9.975m, 6.344m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	981236
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823628
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto692
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.273m, 13.775m, 3.246m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	970686
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	767308
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto693
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.454m, 19.379m, 3.150m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955368
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	769351
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto695
Distancia	-0.007m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.477m, 2.926m, 3.258m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	954977
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764134
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto696
Distancia	-0.006m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.412m, 5.250m, 3.231m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	948220
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	764696
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto697
Distancia	-0.006m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.866m, 15.825m, 9.324m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977646
Capa	03_EST_TECHO-3
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	815069
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto698
Distancia	-0.006m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.866m, 15.825m, 6.324m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977630
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	805397
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto699
Distancia	-0.006m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.777m, 11.783m, 3.259m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955446
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	770938
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto700
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.777m, 11.829m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969556
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770882
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto701
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.777m, 11.829m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955446
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770882
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto702
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.777m, 11.829m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969556
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770875
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto703
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.777m, 11.829m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955446
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770875
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto704
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.642m, 5.850m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765627
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto705
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.637m, 7.650m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	967891
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766067
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto706
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.633m, 16.448m, 3.258m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972062
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767840
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto707
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.492m, 0.249m, 3.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	966205
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763585
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto708
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.683m, 18.700m, 0.117m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942525
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	790971
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto709
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.446m, 19.323m, 3.241m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972086
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769274
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto710
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.578m, 5.000m, 6.313m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808950
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto711
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.453m, 13.729m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	975031
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815072
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto712
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.453m, 13.729m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972780
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	805607
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto713
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.290m, 5.000m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764537
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto714
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.102m, 5.863m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968523
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764941
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto715
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, -0.372m, 6.341m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	824117
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto716
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, -0.373m, 6.332m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972702
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	824117
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto717
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.136m, 18.881m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955366
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769723
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto718
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.201m, 15.750m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955486
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766244
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto719
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.428m, 17.088m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948107
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768059
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto720
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.882m, 6.292m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949034
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769936
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto721
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.745m, 15.179m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955312
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768253
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto722
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.784m, 11.694m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955446
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770941
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto723
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.263m, 13.555m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955486
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767424
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto724
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.219m, 6.043m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948901
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765242
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto725
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.135m, 9.708m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969381
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771286
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto726
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.328m, 9.646m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969416
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771089
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto727
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.278m, 13.546m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970686
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767424
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto728
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.777m, 11.682m, 3.156m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969556
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770941
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto729
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.748m, 15.166m, 3.237m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955312
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768264
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto730
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.548m, 15.414m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955316
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768133
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto731
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 10.376m, 3.312m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947882
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770302
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto732
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 10.376m, 3.312m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770302
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto733
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.527m, 5.694m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968347
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765364
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto734
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 12.659m, 6.340m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972650
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823298
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto735
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.016m, 8.725m, 3.332m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812210
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto736
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.677m, 10.516m, 3.256m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955442
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770609
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto737
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.877m, 11.930m, 3.256m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955446
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770864
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto738
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.656m, 7.448m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972918
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808807
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto739
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.633m, 18.123m, 3.247m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972062
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768327
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto740
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.632m, 16.923m, 3.246m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972062
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767855
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto741
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.636m, 12.575m, 6.330m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977630
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823446
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto742
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.190m, 5.036m, 2.900m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765574
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto743
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.920m, 5.042m, 2.900m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764574
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto744
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.866m, 8.321m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949034
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812121
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto745
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.866m, 8.299m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949034
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	811667
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto746
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.343m, 19.750m, 6.347m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972660
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	824440
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto747
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.343m, 19.750m, 6.347m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977180
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	824440
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto748
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.347m, 19.863m, 6.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972660
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	824458
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto749
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.456m, 8.631m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812555
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto750
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.264m, 8.638m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812731
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto751
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.246m, 8.618m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812815
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto752
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.813m, 13.671m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	961952
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	813083
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto753
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.221m, 0.888m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814112
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto754
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.058m, 11.791m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947777
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812989
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto755
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.058m, 11.761m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	947777
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812952
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto756
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.477m, 8.631m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812272
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto757
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.690m, 2.930m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949177
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764316
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto758
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.398m, 8.286m, 3.232m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969010
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792460
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto759
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.398m, 8.286m, 3.232m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955714
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792460
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



Nombre	Conflicto760
Distancia	-0.005m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.398m, 8.286m, 3.237m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955714
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	770010
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto761
Distancia	-0.005m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.098m, 7.571m, 3.252m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955708
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	769809
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto762
Distancia	-0.005m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.273m, 14.036m, 3.257m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	955486
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	Sin asignar
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	767320
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto763
Distancia	-0.005m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.500m, 9.986m, 6.335m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	981236
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823547
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto764
Distancia	-0.005m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.500m, 9.986m, 6.335m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972652
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	823547
Capa	IE-3 - TERCER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido




Nombre	Conflicto765
Distancia	-0.005m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.300m, 5.848m, 3.251m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	948901
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	765143
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Standard
Elemento Tipo	Sólido



Nombre	Conflicto766
Distancia	-0.005m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	3.616m, 12.325m, 3.345m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	962072
Capa	03_EST_TECHO-1
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	813305
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto767
Distancia	-0.005m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.955m, 12.575m, 6.323m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	972672
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	800649
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



Nombre	Conflicto768
Distancia	-0.005m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	1.955m, 12.575m, 6.323m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	977754
Capa	03_EST_TECHO-2
Elemento Nombre	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	800649
Capa	IE-02 - SEGUNDO PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea




Nombre	Conflicto769
Distancia	-0.005m
Descripción	Estático
Estado	Nuevo
Punto de conflicto	4.690m, 10.586m, 3.259m
Fecha de creación	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

ID de elemento	969704
Capa	<Sin nivel>
Elemento Nombre	LADRILLO KK
Elemento Tipo	Sólido

**Elemento 2**

ID de elemento	770602
Capa	IE-1 - PRIMER PISO
Elemento Nombre	Tubo con uniones
Elemento Tipo	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto770
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.685m, 10.925m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969704
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770612
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto771
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.410m, 7.576m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969010
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769866
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto772
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 15.180m, 3.256m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955316
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768126
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto773
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 15.164m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971087
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	768126
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto774
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.505m, 14.016m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	971016
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	770539
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto775
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.398m, 7.515m, 3.224m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955714
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769777
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto776
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 18.968m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955368
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769286
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto777
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.448m, 19.354m, 3.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955368
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769274
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto778
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, -0.369m, 3.340m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814190
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto779
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, -0.370m, 3.332m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	949790
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	814190
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto780
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.252m, 16.053m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942720
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767074
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto781
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.394m, 7.575m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955714
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769866
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto782
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.649m, 7.459m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	991447
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818460
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto783
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.649m, 18.379m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972792
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804997
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto784
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.271m, 13.543m, 3.156m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970686
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767384
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto785
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.273m, 13.868m, 3.255m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955486
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767308
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto786
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.273m, 13.568m, 3.233m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955486
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767384
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto788
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.298m, 6.138m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955714
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764791
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto787
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 10.864m, 6.338m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972644
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823405
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto789
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.683m, 18.700m, 0.128m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942525
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	791003
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto790
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.398m, 5.920m, 3.234m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955714
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764696
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto791
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.395m, 6.152m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955714
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	764703
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto792
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 6.565m, 0.071m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	944172
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792383
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto793
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.302m, 5.848m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	968347
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765143
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto794
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.627m, 8.725m, 3.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969156
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766067
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto795
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.628m, 11.261m, 3.253m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	969156
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766129
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto796
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.628m, 12.837m, 3.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970443
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766129
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto797
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.628m, 15.416m, 3.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	970443
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766142
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto798
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.968m, 12.575m, 6.316m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	977754
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	800670
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto799
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.968m, 12.575m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972672
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	800670
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto800
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.148m, 18.879m, 3.156m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	972086
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769723
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto801
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.002m, 5.694m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955656
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765355
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto802
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.002m, 6.236m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	955656
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	765006
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto803
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.075m, 16.100m, 0.110m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	938735
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767167
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto804
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.233m, 8.599m, 3.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	771765
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto805
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.075m, 17.981m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:25


**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	942029
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	767169
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

### Anexo 3. Interferencia de IISS y IIEE identificadas en Navisworks.




<b>Nombre</b>	Conflicto1
<b>Distancia</b>	-0.019m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.621m, 7.406m, 6.314m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028284
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808830
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto2
<b>Distancia</b>	-0.018m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.634m, 7.700m, 3.259m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1062589
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766067
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto3
<b>Distancia</b>	-0.017m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.642m, 7.705m, 3.252m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1064673
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766067
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto4
<b>Distancia</b>	-0.016m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.925m, 0.810m, 6.257m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1068718
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808557
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto5
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.391m, 15.872m, 6.136m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1074384
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	800016
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Steel, Paint Finish, Ivory, Glossy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto6
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.429m, 15.796m, 6.318m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028121
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804905
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto7
<b>Distancia</b>	-0.014m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.466m, 0.460m, 3.248m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1068822
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763380
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto8
<b>Distancia</b>	-0.012m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.237m, 15.719m, 0.130m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1071792
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	793479
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto9
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.873m, 8.365m, 0.128m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1058831
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	787200
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto10
<b>Distancia</b>	-0.011m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.377m, 15.809m, 6.245m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1074384
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	804905
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto11
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.937m, 7.581m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1065126
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769791
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto12
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.500m, 0.819m, 9.321m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1068729
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815277
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto13
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.919m, 7.563m, 3.251m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1064749
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	769791
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto14
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 0.519m, 3.249m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1068822
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	763676
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto15
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.866m, 7.248m, 0.120m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1018482
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	787200
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto16
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.239m, 8.381m, 0.112m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1062701
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	PVC
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	793479
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto17
<b>Distancia</b>	-0.008m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.860m, 0.939m, 6.315m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028350
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808648
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto18
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.134m, 8.874m, 9.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1030634
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	819507
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto19
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.850m, 15.615m, 9.323m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1030495
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815068
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto20
<b>Distancia</b>	-0.007m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.640m, 14.920m, 3.247m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1071802
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766142
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto21
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.506m, 0.821m, 6.319m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1068752
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	807745
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto22
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.094m, 0.821m, 6.319m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1068717
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	807745
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto23
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.651m, 5.409m, 9.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1030248
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818426
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto24
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.632m, 15.045m, 3.244m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1071560
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	766142
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto25
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.170m, 5.421m, 9.320m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1030248
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818000
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto26
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.180m, 15.397m, 9.316m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1030510
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	820654
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto27
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.130m, 8.836m, 6.318m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028227
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	795033
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto28
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.995m, 7.536m, 6.314m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1066067
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	806374
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto29
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.981m, 8.827m, 3.326m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1025346
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792545
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto30
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.654m, 7.392m, 6.318m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028284
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808776
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto31
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.069m, 8.380m, 3.239m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1064815
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto32
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.204m, 3.817m, 9.316m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1030238
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815701
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto33
<b>Distancia</b>	-0.006m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.247m, 5.908m, 0.114m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1017001
<b>Capa</b>	IS-01 - PRIMER PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	793306
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto34
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.203m, 5.615m, 9.328m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1030386
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	817975
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto35
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.284m, 0.822m, 6.318m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028365
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808558
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto36
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.179m, 10.056m, 9.321m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1030510
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	819675
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto37
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.030m, 8.834m, 6.333m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028227
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	823645
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto38
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.884m, 15.778m, 6.322m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028121
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	811244
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto39
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.310m, 8.790m, 3.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1025374
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812378
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto40
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.178m, 7.392m, 6.323m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028284
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808886
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto40
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.178m, 7.392m, 6.323m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028284
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	808886
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto42
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.535m, 18.365m, 9.323m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1049268
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	815029
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto43
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.960m, 15.784m, 6.314m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1028121
<b>Capa</b>	IS-3 - TERCE PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	811222
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto44
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.219m, 8.844m, 3.332m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1025387
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812378
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto45
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.167m, 6.934m, 9.228m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1069397
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818602
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Standard
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto46
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.322m, 8.790m, 3.334m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1025374
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	8-Agua Fria
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	812386
<b>Capa</b>	IE-02 - SEGUNDO PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto47
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.865m, 8.387m, 3.227m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1065964
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea




<b>Nombre</b>	Conflicto48
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.141m, 8.390m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1064784
<b>Capa</b>	IS-2 SEGUNDO PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	792448
<b>Capa</b>	IE-1 - PRIMER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea



<b>Nombre</b>	Conflicto49
<b>Distancia</b>	-0.003m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.171m, 6.932m, 9.223m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:29


**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	1069397
<b>Capa</b>	IS-04 - AZOTEA PISO-AGUA
<b>Elemento Nombre</b>	3-Desague Graso
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	818669
<b>Capa</b>	IE-3 - TERCER PISO
<b>Elemento Nombre</b>	Tubo con uniones
<b>Elemento Tipo</b>	Línea

## Anexo 4. Interferencia de ARQ y EST identificadas en Navisworks.




<b>Nombre</b>	Conflicto1
<b>Distancia</b>	-0.250m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 5.000m, 5.900m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	215908
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972664
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto2
<b>Distancia</b>	-0.250m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.212m, 5.000m, 8.900m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	223584
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974919
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto3
<b>Distancia</b>	-0.249m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.362m, 0.250m, 6.074m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	215558
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972666
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto4
<b>Distancia</b>	-0.249m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.362m, 0.250m, 9.074m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	222528
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974921
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto5
<b>Distancia</b>	-0.215m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.362m, 0.250m, 6.146m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	215218
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972666
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto6
<b>Distancia</b>	-0.215m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.362m, 0.250m, 9.146m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	222498
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974921
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto7
<b>Distancia</b>	-0.144m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 8.725m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948647
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto8
<b>Distancia</b>	-0.118m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 5.250m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto9
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.387m, 8.475m, 3.464m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	327833
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Laminate-Midmark-Pebble Grey
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972626
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto10
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.387m, 8.475m, 6.443m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	351679
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Laminate-Midmark-Pebble Grey
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974883
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto11
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 8.475m, 6.062m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	216343
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972676
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto12
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.846m, 15.925m, 9.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	223128
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974925
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto15
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 5.150m, 2.900m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	208613
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto16
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 5.250m, 3.099m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	208216
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto17
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 12.328m, 4.950m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	362204
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972616
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto18
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 12.328m, 4.950m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	362204
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972616
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto19
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 12.328m, 7.950m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	363023
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974873
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto20
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 12.328m, 7.950m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	363023
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974873
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto21
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 4.734m, 3.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	360407
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	950464
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto22
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 4.734m, 3.329m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	360695
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	950464
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto23
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.705m, 12.425m, 9.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	222927
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974929
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto24
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.705m, 12.425m, 6.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	217755
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972674
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto25
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.577m, 9.725m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955442
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto26
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.150m, 12.500m, 3.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	209405
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948503
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto27
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.300m, 15.925m, 3.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	209405
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948412
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto28
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 8.475m, 3.568m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	379312
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Glass - Dacor - Black Graphite
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972620
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto29
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.577m, 9.725m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969657
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto30
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.845m, 8.575m, 9.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	223340
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974933
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto31
<b>Distancia</b>	-0.100m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.870m, 15.825m, 6.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	219361
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972668
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto32
<b>Distancia</b>	-0.098m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.705m, 12.425m, 3.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	210076
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948562
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto33
<b>Distancia</b>	-0.098m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.705m, 15.925m, 3.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	210256
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948461
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto34
<b>Distancia</b>	-0.092m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.277m, 9.725m, 3.285m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955444
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto35
<b>Distancia</b>	-0.092m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.855m, 12.325m, 3.208m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948562
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto36
<b>Distancia</b>	-0.083m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.800m, 15.834m, 9.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	222968
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974923
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto37
<b>Distancia</b>	-0.075m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 8.575m, 3.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	208216
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948613
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto38
<b>Distancia</b>	-0.075m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 8.547m, 9.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	222726
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974931
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto39
<b>Distancia</b>	-0.075m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.950m, 8.547m, 6.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	216137
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972676
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto40
<b>Distancia</b>	-0.074m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.877m, 9.725m, 3.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955446
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto41
<b>Distancia</b>	-0.073m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.879m, 9.725m, 3.250m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969627
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto42
<b>Distancia</b>	-0.072m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.777m, 9.725m, 3.211m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969556
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto43
<b>Distancia</b>	-0.068m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.027m, 6.530m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	349339
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Aluminum - Kawneer - Clear
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972686
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto44
<b>Distancia</b>	-0.056m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 8.475m, 6.050m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	215908
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972678
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto45
<b>Distancia</b>	-0.056m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 8.725m, 6.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	217563
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972678
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto46
<b>Distancia</b>	-0.055m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.379m, 9.725m, 3.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	962072
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto47
<b>Distancia</b>	-0.052m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 8.475m, 3.302m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	962264
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto48
<b>Distancia</b>	-0.052m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 4.950m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	360407
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	958302
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto49
<b>Distancia</b>	-0.052m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 4.950m, 3.230m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	360695
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	958302
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto50
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.598m, 7.947m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955720
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto51
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 11.675m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	947900
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto52
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.977m, 11.550m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955440
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto53
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.377m, 11.951m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955438
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto54
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.198m, 6.557m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955718
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto55
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 9.675m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	210124
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO EXTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	947900
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto56
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.977m, 9.825m, 3.198m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	210124
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955440
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto57
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.377m, 9.825m, 3.198m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	210124
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955438
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto58
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.755m, 9.723m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969755
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto59
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.086m, 11.223m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969731
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto60
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.686m, 12.125m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969704
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto61
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.809m, 6.750m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969059
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto62
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.485m, 6.450m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969103
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto63
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.975m, 9.825m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	210124
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969704
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto64
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.375m, 9.825m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	210124
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969731
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto65
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.755m, 9.825m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	210124
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ACABADO INTERIOR
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	969755
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto66
<b>Distancia</b>	-0.050m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.248m, 13.240m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	324544
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Silicone - Kawneer - Gray
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955320
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto67
<b>Distancia</b>	-0.048m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.798m, 7.400m, 3.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	955716
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto68
<b>Distancia</b>	-0.045m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.500m, 17.632m, -0.005m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	247317
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	994885
<b>Capa</b>	01_EST_CIMENTACION
<b>Elemento Nombre</b>	Cisterna 1.70x2.20
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto69
<b>Distancia</b>	-0.041m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.265m, 0.209m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	277261
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Steel
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	946439
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto70
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 4.950m, 3.109m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	360407
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	937747
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto71
<b>Distancia</b>	-0.032m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 4.950m, 3.109m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	360695
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	937747
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto72
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.461m, 8.475m, 4.277m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	347818
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Porcelain - Linen
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972626
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto73
<b>Distancia</b>	-0.021m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.461m, 8.475m, 7.277m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	351680
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Porcelain - Linen
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974883
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto74
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.371m, 18.918m, 3.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	259333
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Silicone - Kawneer - Gray
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948107
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto75
<b>Distancia</b>	-0.010m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.273m, 7.075m, 9.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	352506
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Silicone - Kawneer - Gray
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974935
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm²
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto76
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.925m, 7.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	351532
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Laminata-Midmark-Navy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	974867
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto77
<b>Distancia</b>	-0.009m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	0.250m, 15.925m, 4.226m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	343011
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Laminata-Midmark-Navy
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972610
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto78
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.402m, 6.445m, 6.297m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	349339
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Aluminum - Kawneer - Clear
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972922
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto79
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.997m, 6.445m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	349339
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Aluminum - Kawneer - Clear
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972921
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto80
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	1.602m, 6.445m, 6.297m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	349339
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Aluminum - Kawneer - Clear
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972920
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto81
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	2.535m, 6.445m, 6.300m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	349339
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Aluminum - Kawneer - Clear
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	972923
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	LADRILLO KK
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto82
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.845m, 19.750m, 0.160m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	374855
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Glass - Dacor - Black Graphite
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	935164
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto83
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.700m, 12.588m, 0.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	247317
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	CERAMICA
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1002032
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto84
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.700m, 15.767m, 0.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	247317
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	CERAMICA
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	1003148
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto85
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.850m, 8.475m, 3.350m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	350521
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Concrete, Lightweight
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	947942
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto86
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.700m, 12.425m, 0.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	247317
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	CERAMICA
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	945002
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto87
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.705m, 9.825m, 0.150m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	247317
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	CERAMICA
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	945126
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto88
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 9.725m, 9.158m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	363021
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	992132
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto89
<b>Distancia</b>	-0.005m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 9.725m, 9.158m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	363021
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	992132
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto90
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	5.750m, 12.492m, 2.440m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	324080
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Silicone - Kavneer - Gray
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	996134
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto91
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.854m, 9.730m, 9.162m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	363021
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	991816
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto92
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.854m, 9.730m, 9.162m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	363021
<b>Capa</b>	03_ARQ_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	991816
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-3
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto93
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.858m, 9.726m, 6.157m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	362202
<b>Capa</b>	02_ARQ_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	980666
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto94
<b>Distancia</b>	-0.004m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.858m, 9.726m, 6.157m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	362202
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	980666
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-2
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto95
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 5.000m, 3.291m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	360407
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido




<b>Nombre</b>	Conflicto96
<b>Distancia</b>	-0.002m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	4.750m, 5.000m, 3.291m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	360695
<b>Capa</b>	<Sin nivel>
<b>Elemento Nombre</b>	Hormigón, Moldeado in situ, gris
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	948220
<b>Capa</b>	03_EST_TECHO-1
<b>Elemento Nombre</b>	RENDEL - Concreto 280Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido



<b>Nombre</b>	Conflicto97
<b>Distancia</b>	-0.001m
<b>Descripción</b>	Estático
<b>Estado</b>	Nuevo
<b>Punto de conflicto</b>	3.024m, 19.879m, 0.200m
<b>Fecha de creación</b>	2019/10/28 03:32

**Elemento 1**

<b>ID de elemento</b>	206173
<b>Capa</b>	01_ARQ_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	ladrillo Kinkon 18 huecos
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido

**Elemento 2**

<b>ID de elemento</b>	938166
<b>Capa</b>	02_EST_1ER NIVEL
<b>Elemento Nombre</b>	Sin asignar
<b>Elemento Tipo</b>	Sólido